

河北金属破碎机 大型金属破碎机 金属破碎机价格

产品名称	河北金属破碎机 大型金属破碎机 金属破碎机价格
公司名称	河南利鑫机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省谷黄路产业聚集区
联系电话	13653715941

产品详情

?利鑫金属粉碎机致富好帮手

金属粉碎机就是把较大块的固体金属粉碎为符合要求尺寸的专业粉碎机械。根据粉碎规格的不同要求可以分为粗碎机，无尘金属破碎机，中碎机，细磨机，超细磨机。金属粉碎机主要的组成部件有蜗轮蜗杆减速电机，机壳，机架，组合螺旋齿刀盘，主动轴，从动轴，大型金属破碎机，大小齿轮。金属粉碎机的减速电机是直接安装在粉碎机的主动轴上，通过大小两个齿轮的传动带动从动轴，使主动轴和从动轴做相向的运转，两个轴上的螺旋齿刀盘就会交错的排列，物料进入机器之后，就会同时受到两个轴和两个螺旋齿刀盘的作用力被破碎。由于被破碎的金属物料大多数是偏中上等的硬度，所以金属破碎机的断屑机内片，小齿轮，铁筛同等机件采用的是不易磨损的坚硬合金材料制作。金属粉碎机设备的主轴上装有飞轮，以使主轴在破碎物料时的扭矩较大。同时主轴采用的是液力偶合器驱动，河北金属破碎机，能消除电机过高的峰值电流，并吸收主轴的震动。转子的表面也是经过涂焊，当剪断机破碎高耐磨材料的车屑时，能增强耐磨性能。

?金属粉碎机出现故障怎么排除

初次安装的金屬粉碎机在试运转中机身发生强烈振动。出现故障情况的主要原因及排除方法：检修金属粉碎机装配中锤片安装错误。锤片换面掉头使用时，为防止转子重量失去平衡，金属粉碎机内所有的锤片必须一齐换面掉头，否则会在运行中发生强烈振动。金属粉碎机对应两组锤片重量之差超过5克。排除的方法是调整锤片重量，使相应两组重量之差少于5克。金属粉碎机的个别锤片卡得太紧，金属粉碎机运行中没有甩开，可等金属粉碎机设备停机后用手转动观察，想办法使锤片转动灵活。金属粉碎机转子上其他零件重量不平衡，这时需要分别仔细检查调整平衡。金属粉碎机的主轴弯曲变形。解决的办法是校直或更换。金属粉碎机的轴承间隙超过极限或损坏。一般都采用更换新轴承才能解决问题。金属粉碎机底角固定螺帽没有固定紧或运行中松动。解决的办法是紧固。利鑫金属粉碎机功能多，多功能的金属粉碎机，让您满意。

