

伏特加玻璃瓶厂家 邢台玻璃瓶 山东晶玻

产品名称	伏特加玻璃瓶厂家 邢台玻璃瓶 山东晶玻
公司名称	山东晶玻集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市郓城县工业区
联系电话	13355400877 17563732239

产品详情

白酒品是近年来主流的白酒包装产品，社会的进步和经济的发展带动着我国的白酒行业快速的发展，伏特加玻璃瓶厂家，与此同时，白酒的周边行业的市场也开始快速的崛起和发展壮大，白酒瓶行业更是首当其冲。越来越多的白酒瓶投放市场，一时间白酒瓶市场上犹如百花齐放，邢台玻璃瓶，给了消费者更大的选择空间的同时，也给消费者在选择上带来了困惑。

选择合适的白酒瓶，第一要注意的便是白酒瓶产品的质量，过硬的玻璃酒瓶质量是能够更好的保存白酒产品的质量并且提升其档次的第一要素。另外，客户还需根据白酒产品的质量、香型以及文化宣传选择适合的白酒瓶产品，经过技术的不断革新，白酒瓶也已经可分为多个不同的种类，可供客户选择。另外，伏特加玻璃瓶电话，选购白酒瓶产品要选择正规的厂家，以保证白酒瓶的产品质量和产品价格。

包括德国在内的西欧(含土耳其)玻璃瓶市场，是欧盟玻璃瓶市场的主体。2003年西欧玻璃瓶消费量已达1500万吨，2004年增为1530万吨，2005年继续微增至1537万吨。葡萄酒、矿泉水和啤酒包装用的玻璃瓶占总量的比例较大，如意大利的葡萄酒瓶占玻璃瓶总量的41%，矿泉水瓶占18%，啤酒瓶占14%，蒸馏酒瓶占6%，西红柿酱瓶占6%，橄榄油瓶占5.8%，果汁瓶占5.2%。

变形。料滴温度和作用温度过高，由成形模脱出的瓶子尚未完全定形，往往会下塌变形。有时瓶的底部尚软会印上输送带的纹痕而使瓶底不平。

不饱满。料滴温度过低或模型过冷会使口部、肩部等处吹不饱满，产生缺口、瘪肩和花纹不清晰等缺陷。

冷斑。玻璃表面上不平滑的斑块称为冷斑。这种缺陷的产生原因主要是模型温度过冷，多在开始生产或停机再生产时发生。

伏特加玻璃瓶厂家-邢台玻璃瓶-山东晶玻由山东晶玻集团有限公司提供。伏特加玻璃瓶厂家-邢台玻璃瓶-山东晶玻是山东晶玻集团有限公司（www.sdjbpc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马经理。