

临朐金阳干燥 滴水珠烘干机 苜蓿烘干机

产品名称	临朐金阳干燥 滴水珠烘干机 苜蓿烘干机
公司名称	临朐金阳干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐城北工业园（北五里庄）金阳路7号
联系电话	13791621307

产品详情

现在转筒烘干机的优点是占地面积小，建造方便，其投资较烘干坑大而较转筒烘干机省。热效率、生产率均较烘干坑高，而比转筒烘干机低。缺点是当粘土水分大于15%时易堵塞转筒烘干机内腔，为此需建造堆棚堆存一定数量的湿粘土，白花菜子烘干机，使粘土表面风干，苜蓿烘干机，避免水分过高。另外转筒烘干机烘干后的物料水分常达不到入磨水分的要求，烘干后的物料还要堆放一段时间，利用本身余热继续蒸发水分，或再送入转筒烘干机进行第二次烘干。

注意经常检查润滑油、液压油、冷却液、制动液以及燃油油(水)位，并注意检查整机的密封性。同时，应强化各润滑点的润滑，建议在磨合期内，每班都要对润滑点加注润滑脂。

操作职员应接受生产厂家的培训，对转筒烘干机的构造、性能能够充分了解。在操作机器前，必定要先浏览使用保护说明书，按说明书的请求进行操作、颐养。

磨合期休止，滴水珠烘干机，应对转筒烘干机机备进行保养，做好检查和调剂工作，同时注意油液的调换。

机器升温速度慢，检查排潮翻板门是否关闭，如没有关闭，关闭后温速度较快，工作时在将其打开。单板干燥机塞车、跑偏多为操作不当，肝炎草烘干机，或机内粉尘过多，影响传动辊正常工作，造成也可因基础沉降引起，用户根据不同情况查找原因解决。临朐金阳干燥(图)-滴水珠烘干机-苜蓿烘干机由临朐金阳干燥设备有限公司提供。临朐金阳干燥(图)-滴水珠烘干机-苜蓿烘干机是临朐金阳干燥设备有限公司（www.hongganxiang.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：井东刚。