

# 乌海呼市环氧地坪 呼市环氧地坪报价 佳旺地坪

产品名称	乌海呼市环氧地坪 呼市环氧地坪报价 佳旺地坪
公司名称	内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区保全庄农贸市场4号417商铺
联系电话	15326030268

## 产品详情

### 环氧地坪小百科

环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。

环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，正确的使用方法不仅可使地面常保如新，并且可以保长使用年限。

环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，正确的使用方法不仅可使地面常保如新，并且可以保长使用年限。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

### 环氧地坪施工前检查内容

新水泥地板养护合格与否

新混凝土通常需养护四周，保证水份充分挥发，混凝土完全凝固，以达到基础层所需强度。

旧有地板 强度是否满足铺设环氧地板条件？

原有涂层需做试验，其与待做地板是否相溶，以决定是直接施工或者彻底清除以后方可施工。

损坏区域：

需在施工底涂前后用环氧砂浆修补平整，呼市环氧地坪公司，并充分考虑其粘合力 and 强度。

原地面伸缩缝、分格缝 有三种处理方法：原样予以保留 直接铺设不予保留 灌注弹性胶体

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，乌海呼市环氧地坪，获取更多优惠哟~~~

### 地坪表面有刷痕如何解决

刷痕产生的原因：

- A、施工原因：施工方法错误，涂料搅拌后施工时间过长，滚刷均匀，涂层薄厚控制不到位。
- B、工具原因：滚筒质量不合格，滚筒表面处理有误。
- C、涂料本身的原因：主要是涂料的流平性差，涂料的粘度过高。有触变性的填料或助剂。

解决的方法：

- A、注意施工方法，涂料的熟化时间不要过长。滚筒的二端到圆角，涂层的一遍厚度尽可能不要小于0.15 mm。
- B、买好一点的滚筒，滚筒使用前用胶带处理一下滚筒表面
- C、涂料的原因，呼市环氧地坪报价，增加涂料的流平性，呼市环氧地坪施工，降低涂料的粘度，尽可能减少有触变性的填料和助剂，特别要注意墙面涂料的流平剂用在地坪涂料的现象。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

乌海呼市环氧地坪-呼市环氧地坪报价-佳旺地坪(优质商家)由内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司(www.hsjwdp.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为室内涂料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!