

康明斯喷油器公司 欣中农油泵 康明斯喷油器

产品名称	康明斯喷油器公司 欣中农油泵 康明斯喷油器
公司名称	北京欣中农油泵油嘴维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清华东路2号科贸楼
联系电话	18701547886

产品详情

共轨喷油器

北京欣中农油泵油嘴维修有限公司成立于1984年，隶属于中国农业大学。是国内最早专业从事喷油泵维修、零配件销售、技术培训、主营维修项目（博士泵，先达泵，共轨泵，喷嘴泵维修及共轨喷油器维修），现任中国内燃机工业协会柴油机燃油系统维修分会理事长单位。

康明斯喷油器康明斯喷油器报价

检测方法

可以使用LED试灯将LED测试灯连接在喷油器插头两个插孔中，打开点火开关。

- (1) 起动发动机，如果LED灯仍不亮，表示三极管C极和E极断路。
- (2) 起动发动机时，LED灯会闪亮，说明传感器和电脑无是好的
- (3) 如果LED灯一直点亮，康明斯喷油器生产厂家，表示三极管C极和E极短问题。

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

共轨喷油器

北京欣中农油泵油嘴维修有限公司成立于1984年，隶属于中国农业大学。是国内最早专业从事喷油泵维

修、零配件销售、技术培训、主营维修项目（博士泵，先达泵，共轨泵，喷嘴泵维修及共轨喷油器维修），现任中国内燃机工业协会柴油机燃油系统维修分会理事长单位。

康明斯喷油器康明斯喷油器报价

常见的故障

包括机械故障和电路故障。机械故障包括喷油器阀芯卡滞、喷油器阻塞及泄露，当喷油器出现上述故障后，会引起机械动作失效，从而影响发动机的正常运转，有时甚至会使发动机出现严重故障。喷油器针阀卡滞喷油器的工作是由发动机控制单元发出信号，喷油器的电磁线圈通电后产生吸力从而驱动喷油器针阀动作。由于针阀与阀座的间隙被残存的粘胶物阻塞，康明斯喷油器，致使针阀动作发涩不能正常打开，从而影响正常的喷油量。喷油器发生针阀卡滞故障后，发动机会出现启动困难、怠速不稳、加速不良等症状。产生喷油器卡滞的主要原因是使用了劣质汽1油，因为劣质汽1油中的石蜡和胶质，从而导致喷油器针阀卡滞。

想要了解更多，康明斯喷油器报价，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

共轨喷油器

北京欣中农油泵油嘴维修有限公司成立于1984年，康明斯喷油器公司，隶属于中国农业大学。是国内最早专业从事喷油泵维修、零配件销售、技术培训、主营维修项目（博士泵，先达泵，共轨泵，喷嘴泵维修及共轨喷油器维修），现任中国内燃机工业协会柴油机燃油系统维修分会理事长单位。

康明斯喷油器康明斯喷油器报价

喷油过程

- a、喷油器相当于电磁阀。
- b、通电时电磁线圈产生电磁力，衔铁及针阀吸起，喷油器开启，汽1油经喷孔喷入进气道或进气管。
- c、断电时电磁力消失，衔铁及针阀在复位弹簧的作用下将喷孔封闭，喷油器停止喷油。
- d、喷油器的通电、断电由电控单元以电脉冲控制。
- e、喷油量由电脉冲宽度决定。脉冲宽度=喷油持续时间=喷油量。
- f、一般针阀升程约为0.1mm，而喷油持续时间在2~10ms范围内。

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

康明斯喷油器公司-欣中农油泵(在线咨询)-康明斯喷油器由北京欣中农油泵油嘴维修有限公司提供。康明斯喷油器公司-欣中农油泵(在线咨询)-康明斯喷油器是北京欣中农油泵油嘴维修有限公司（www.bjxzn.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈强。同时本公司（www.ryxtwxgj.com）还是从事共轨喷油器专用维修工具，工程机械专用维修工具，超声

波清洗机的厂家，欢迎来电咨询。