

焊接机器人保养，库卡焊接机器人保养注意事项，库卡机器人标准保养

产品名称	焊接机器人保养，库卡焊接机器人保养注意事项，库卡机器人标准保养
公司名称	广东尚誉高科智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区新塘田头岗工业区二大道一横路1号M栋102房（仅限办公用途）（注册地址）
联系电话	020-85162930 13711191256

产品详情

广东尚誉高科智能科技有限公司，专业ABB机器人保养，库卡机器人保养，机器人维修，发那科机器人保养，机器人故障检测，机器人安装调试等服务。

KUKA库卡焊接机器人保养操作事项流程，

库卡机器人控制柜保养与本体操作：

- 1 按要求装卡好待焊接工件；
- 2 调试员调好程序的情况下，按下绿色运行键；
- 3 焊接完先松卡具再拆卸工件；
- 4 每焊完一个工件查看喷嘴内是否有未清理干净的飞溅毛刺，焊丝是否弯曲；
- 5 一般情况下，每焊4个工件就要手动清理喷嘴内部；大工件焊2个左右；不正常情况下，则每个都要清理，清理时必须按培训所教步骤方法进行操作；
- 6 保持清枪站喷油发射器无堵塞，油瓶内有油；
- 7 保持水冷机散热片清洁且水位不低于警戒线；
- 8 KUKA机械手本体每周清理一次；
- 9 清枪站每天清理一次；

10 夹持器半个月换一次绝缘胶布；

11 库卡机器人作业时发生故障报警，出现气孔、焊坏工件、撞枪、夹枪，不得私自调试程序，应立即联系调试员。

保持KUKA机器人安全标记的清洁，清晰，如有损坏应及时更换。作业结束，关电源，关气阀，拉总电闸，清理设备，整理现场。