

# 车间地坪改造种类 玉田车间地坪改造 8号地坪

产品名称	车间地坪改造种类 玉田车间地坪改造 8号地坪
公司名称	德州经济技术开发区八号地坪建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区东北城
联系电话	13573461983

## 产品详情

八号地坪建筑装饰工程有限公司其中如何解决地面起灰起砂现象？

现如今，地面起灰起砂、硬度不够等现象非常严重。既影响了美观又影响了正常的生产工作，出现这种问题时，我们应该及时做出正当的选择。那么我们该如何解决呢？今天就由小编告诉大家如何处理。

旧地坪出现起灰起砂问题，车间地坪改造施工工艺，严重的会出现起皮、空洞等现象。地坪按照实际地面情况，制定合理的施工方案对地面进行翻新处理。经过我们翻新处理之后的地面不会再出现硬度不够等现象。

旧地坪漆涂膜的清除需要了解旧涂膜的老化程度与新地坪漆涂层的相容性，对严重老化的地坪漆涂层可用水浸泡、冲洗后用油灰刀铲除。溶剂型地坪漆涂料形成的地坪漆涂层表面致密，须用钢丝刷或电动砂轮等机械方法剔除。环氧地坪漆涂料工程翻修与新基层施工的不同之处主要在于旧地坪漆涂膜的清除及基层的处理，玉田车间地坪改造，地坪漆涂料的选材及施工基本相同。轻微的起砂、起尘等状况：由赛为斯公司地坪技术员对旧地面进行检测，找出根本原因后出具方案：先用无尘打磨机或铣刨机对旧地面进行整体打磨（车间有设备的要用薄膜包裹防护）直至混凝土坚硬层，最后清理、清洁地面；根据客户要求重新施工环氧系列地坪或商业耐磨地坪。

八号地坪建筑装饰工程有限公司其中地坪翻新改造推荐解决方案

- 1、打磨清洁基面：先用300~500目的磨片彻底打磨地面，并用吸尘器或其他工具彻底清扫地面灰尘，车间地坪改造种类，使地面毛细孔能够充分吸收材料；
- 2、喷洒混凝土密封固化剂：待表面晾干后涂刷第1道AR568/AR568A/AR568M混凝土密封固化剂；
- 3、清洗基面：待3~6小时后，用专业打磨机安装800目左右的磨片清洗地面；
- 4、喷洒混凝土密封固化剂：待其干燥后再涂刷第2道AR568/AR568A/AR568M混凝土密封固化剂；
- 5、清洗基面：待3~6小时后清洗地面多余的混凝土密封固化剂，施工完成后晾干后即可使用。

车间地坪改造种类-玉田车间地坪改造-8号地坪(查看)由德州经济技术开发区八号地坪建筑装饰工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州经济技术开发区八号地坪建筑装饰工程有限公司（[www.bahaodiping.com](http://www.bahaodiping.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为混凝土及制品较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!