

山西高空压瓦机租赁费用 天一高空压瓦车 山西高空压瓦机

产品名称	山西高空压瓦机租赁费用 天一高空压瓦车 山西高空压瓦机
公司名称	山西天一建工钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区新兰路150号147幢
联系电话	18735369713

产品详情

高空举升压瓦设备操作须知

1. 高空举升压瓦设备在交付到客户手中前都会经过严格的安装调试以保证设备各方面性能达标，如果擅自调节其压力阀等装置，可能会使设备运行异常，所以非专业工作人员不可随意调节压力阀。
2. 车载式高空压瓦机在使用前应仔细检查液压系统、电器系统是否有泄漏、老化现象，各个连接点、焊接处及螺钉是否牢靠，有没有断开。
3. 高空举升压瓦设备在工作的时候需要打开支腿到合适的程度，尽量使支撑面积最大化，调节支腿的高度，使车载式高空压瓦机轮胎快要离开地面并达到水平状态，如果地形凹凸不平可以使用枕木做铺垫。
4. 高空举升压瓦设备在工作中如果产生异响或异常抖动应该立刻停机检查，找出原因并消除后才能继续启动运行，以避免对设备和工作人员造成伤害。
5. 在设备作业完成后应把平台将至指ding位置，关闭设备电源，将所有支腿收拢后再进行运输。

车载式高空压瓦机保养安全须知

检查车载式高空压瓦机的液压油品质和液面位置，当压瓦平台升起到高处时，油箱中的液压油应有40-50毫米深。如果发现液压油颜色变暗、油质发粘、有杂质或发生ru化现象时应及时更换，山西高空压瓦机怎么收费，应选择高空举升压瓦设备厂家推荐号牌的液压油进行添加，加注过程中注意进行防尘及过滤，山西高空压瓦机租赁费用，避免空气中的杂质进入到油箱中造成污染。

车载式高空压瓦机小臂不起如何解决

- 1.检查油箱的使用情况。当油液从溢流阀溢回油箱或者是油箱油液面过低时，这些都会导致小臂压力不足，所以就无法正常举起。
- 2.检查小臂部位液压油情况。看是否液压油部位混入杂物或进入空气，当液压油中混入杂物时会导致液压油污染，山西高空压瓦机出租公司，阻塞阀阻尼孔，会导致小臂液压部位压力不稳定。
- 3.检查设备的溢流阀、弹簧、减压阀部位情况。当这些部位出现磨损或者设定值出现错误时也会出现各种各样液压臂举升不起的情况。
- 4.检查小臂泵、马达、油缸等地方的磨损和压力情况。当这些地方有过大的磨损和故障时，山西高空压瓦机，会使小臂举升压力出现问题，从而导致举升的压力不足或者压力不稳定。

以上这些原因都会导致车载式高空压瓦机小臂升不起，在遇到这样的问题时，我们可以通过先检查以上是否正常，但是不建议大家自行拆卸。这时应该联系生产人员进行统一检查和维护，避免自己操作不当造成更大的损失。

山西高空压瓦机租赁费用-天一高空压瓦车-山西高空压瓦机由山西天一建工钢结构工程有限公司提供。山西天一建工钢结构工程有限公司（www.sxgkywc.com）是山西太原,园林和高空作业机械的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在天一高空压瓦车领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创天一高空压瓦车更加美好的未来。