

西门子伺服电机维修 1FK6080-6AF71-1SG0淮安厂家

产品名称	西门子伺服电机维修 1FK6080-6AF71-1SG0淮安厂家
公司名称	东莞市景顺机电设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:SIEMENS 发货地:东莞
公司地址	东莞市长安镇上沙社区荣基路18号
联系电话	13434598434 13434598434

产品详情

东莞景顺机电设备有限公司莫工（13434598434）对西门子伺服电机快速专业维修，伺服电机维修故障包括：通电报警、过载、过压、过流、不能启动、启动无力、运行抖动、失磁、跑位、输出不平衡、编码器报警、编码器损坏、位置不准一通电就报警一通电就跳闸磁铁爆钢卡死转不动编码器磨损电机发热发烫维修电机运转异常、高速运转响声（噪音）大，刹车失灵维修等。

西门子伺服电机基本故障：

一.西门子伺服电机包括：1PH/1FT/1FK/主轴电机、传动电机、主轴电机冷却风机。

1、编码器报警故障：更换编码器测速发电机/旋转变压器/增量/可能值等均可更换对位，

基本华北地区可能值编码器均为我公司对位置测试维修。

2、绕组故障：开路或短路及扫堂对绕组造成的损坏；均为所有绕组漆包线均为原装进口，线径、线长、线重均与原电机参数相当，手工打绕组，低温烘干，确保对绕组做到与原电机要求参数一致；达到更高使用标准。

3、接头电缆座及座内连接针及密封圈等：各系列伺服电机电缆座我公司均备有大量现货，均可在短时间修复。

4、抱闸故障：所有抱闸损坏均采用更换式维修，不提倡维修抱闸因维修的抱闸用不住；

5、电机前后法兰故障：因受外力因素导致电机前后法兰破碎均可更换，我公司常用电机均有备件，特种电机法兰均可采用内部置换进行修复。

6、 伺服电机转子、定子故障：扫堂导或外力导致转子、定子变型，均可更换修复。

7、 主轴风机故障：西门子主轴伺服电机散热风机大部份为其它品牌。

伺服电机故障维修覆盖、绕组、轴承、编码器、转子、定子、法兰、接头座等均可修复。

二、技术特点

1. 工具均为原装进口/基本接口工具/编码器工具/绕组工具/电机绕组铜导率检测仪等。

2. 公司采用系统管理大大提高修复效率，每个工程师均修过电机450台以上。

3. 公司对西门子电机配件备有编码器150万现货，绕组漆包线250万，其它附件均备有大量现货；

4. 西门子及发那科电机每台修复的设备均在线加载实验24小时，其中负载为直流发电机组，发货出库前均做动态过载及静态过载实验；西门子伺服电机维修 1FK6080-6AF71-1SG0淮安厂家,淮安伺服电机维修,淮安西门子伺服电机维修,SIEMENS伺服电机维修,西门子电机维修。没有我们修不了的!!!广东省，江苏省都有我们的维修公司，赶快联系

5. 我们做真正的“芯片级维修”（对电路板的单个分立的元件进行检测、更换）。改变了更换整块电路板的传统

维修方法，也为客户节省了大量的维修成本，从而降低了维修价格，也减少了原本因维修成本过高而建议报废的可能性。

6. 配备各种先进的检测仪器，集成电路测试仪变频器测试台 负载试验装备

7. 拥有大量的各种进口和国产变频器的配件，可以对各个品牌，各个型号，各功率段，各个行业的变频器进行快速的“芯片级维修”，让客户的损失减少到较低限度

1FK6083-1AF71-1AG0,西门子伺服电机维修,西门子1FK6083-1AF71-1AG0维修,西门子1FK6083-1AF71-1AG0编码器更换,西门子1FK6083-1AF71-1AG0线圈更换,西门子1FK6083-1AF71-1AG0轴承更换。SEW伺服电机维修,选择比努力更重要，依次测量UV，W相以及它们的反相信号，伺服电机过载会出现的问题，需要注意的是一般样本列表上的制动次数是电机在空载时的数据，