

阿特拉斯GA315VSD空压机租赁

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 阿特拉斯GA315VSD空压机租赁 |
| 公司名称 | 上海贤易机械设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:阿特拉斯 型号:GA315VSD 产地:瑞典 |
| 公司地址 | 上海市金山区亭林丰盛路129号 |
| 联系电话 | 021-51879682 13524352331 |

产品详情

阿特拉斯GA315VSD空压机租赁，变频节能压缩空气服务广大客户朋友。如果是水冷空压机高温，大概问题出在那里呢？

1. 水压低导致排气高温。

处理措施：请按说明书要求，提升水压。一般0.25-0.4MPA比较合适。

2. 水温高导致排气高温。

处理措施：请按空压机说明书要求，降低水温。一般控制在10-35度之间。

3. 水量不足导致排气高温。

处理措施：按空压机说明书要求执行，管路上避免变径和节流。

4. 水中颗粒物堵塞冷却器，导致冷却水量小排气高温。

处理措施：在管路上安装Y型过滤器，定期清理滤网。

为了达到最佳的效果，应尽可能地使空气干燥，如果空气中有自由的水分、油、碳，无菌过滤器统统得不到好的结果（过滤器特性不适用于这种情况）。纤维过滤器也仅仅能除去颗粒状的油或油雾，去除油蒸汽必须用活性炭过滤器。21 时，一个安装正确的纤维过滤器，连同适当的预过滤器，可使压缩空气中的油含量降低到接近0.01mg/m³，一个活性炭过滤器在21 时，可将油含量降低到0.03mg/m³。

阿特拉斯GA315VSD空压机性能好，变频电动机，节能明显。

