

8喷油器生产厂家 欣中农 小松200 8喷油器

产品名称	8喷油器生产厂家 欣中农 小松200 8喷油器
公司名称	北京欣中农油泵油嘴维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清华东路2号科贸楼
联系电话	18701547886

产品详情

共轨喷油器

北京欣中农油泵油嘴维修有限公司成立于1984年，隶属于中国农业大学。是国内最早专业从事喷油泵维修、零配件销售、技术培训、主营维修项目（博士泵，小松200-8喷油器，先达泵，共轨泵，小松200-8喷油器出售，喷嘴泵维修及共轨喷油器维修），现任中国内燃机工业协会柴油机燃油系统维修分会理事长单位。

小松200-8喷油器小松200-8喷油器

喷油嘴卡死的主要原因：

柴油不清洁，高压油管内杂质，使针阀偶件关闭不严，燃烧室内高压燃气反窜，烧坏针阀偶件。此外，喷油器调压弹簧、挺杆等零件上的脏物通过喷油器挺杆移到了喷油器针阀上部，或油路上用于防止漏油的棉绳、铅丝经高压油管进入喷油器，都会使针阀偶件卡死。

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

共轨喷油器

北京欣中农油泵油嘴维修有限公司成立于1984年，隶属于中国农业大学。是国内最早专业从事喷油泵维修、零配件销售、技术培训、主营维修项目（博士泵，先达泵，共轨泵，喷嘴泵维修及共轨喷油器维修），现任中国内燃机工业协会柴油机燃油系统维修分会理事长单位。

小松200-8喷油器小松200-8喷油器

检测方法

可以使用LED试灯将LED测试灯连接在喷油器插头两个插孔中，打开点火开关。

- (1) 起动发动机，如果LED灯仍不亮，表示三极管C极和E极断路。
- (2) 起动发动机时，LED灯会闪亮，说明传感器和电脑无是好的
- (3) 如果LED灯一直点亮，小松200-8喷油器生产厂家，表示三极管C极和E极短问题。

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

共轨喷油器

北京欣中农油泵油嘴维修有限公司成立于1984年，小松200-8喷油器多少钱，隶属于中国农业大学。是国内最早专业从事喷油泵维修、零配件销售、技术培训、主营维修项目（博士泵，先达泵，共轨泵，喷嘴泵维修及共轨喷油器维修），现任中国内燃机工业协会柴油机燃油系统维修分会理事长单位。

小松200-8喷油器小松200-8喷油器

传统的柴油机燃料供给系统当中的喷油泵 是高压油路其中的一个重要部件
功用就是把柴油压力提高至十MP左右供给与之对应地喷油器 现在的高压共轨电控柴油喷射 也是一样
只是喷油器是ECU控制的 喷油泵是提高柴油压力 喷油器是把柴油以雾状的形式喷入气缸的部件。

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

8喷油器生产厂家-欣中农-小松200-8喷油器由北京欣中农油泵油嘴维修有限公司提供。8喷油器生产厂家-欣中农-小松200-8喷油器是北京欣中农油泵油嘴维修有限公司（www.bjxzn.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈强。同时本公司（www.ryxtpj.com）还是从事博世配件，德尔福配件，电装配件的厂家，欢迎来电咨询。