

压滤机厂家 丽水压滤机 请认准明坤过滤

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 压滤机厂家 丽水压滤机 请认准明坤过滤 |
| 公司名称 | 杭州明坤过滤机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 杭州市余杭区超山工业区 |
| 联系电话 | 13989847816 |

产品详情

杭州明坤过滤机械有限公司是一家具有自主设计开发并吸收了国内外同行厂家的产品优点、技术工艺先进、实力雄厚的新型分离机械的专业生产公司。

板框压滤机滤板行走迟缓甚至走偏掉下来

故障分析：

有的时候由于导向杆上油渍、污渍过多也会导致板框压滤机滤板行走迟缓，甚至会走偏掉下来。

解决方法：

这个时候就要及时清理导向杆，压滤机价格，并涂上黄油，保证其润滑性。

要注意的一点是严禁在导向杆上抹稀油，因为稀油易掉使下边很滑，丽水压滤机，人员在这里操作检修极易摔倒，造成人身伤害事故。

杭州明坤过滤机械有限公司是一家具有自主设计开发并吸收了国内外同行厂家的产品优点、技术工艺先进、实力雄厚的新型分离机械的专业生产公司。

板框压滤机工作原理就是利用一种特殊的过滤介质，压滤机厂家，把液体从混合液中渗析出来，压滤机报价，控制生产过程中能源消耗、降低后续污染，增强聚丙烯板框压滤机是适用于各个领域的环保设备，且其具有耐高温、高压，经久耐用的特点，更加经济环保了。

杭州明坤过滤机械有限公司是一家具有自主设计开发并吸收了国内外同行厂家的产品优点、技术工艺先进、实力雄厚的新型分离机械的专业生产公司。

板框压滤机板框间渗水

故障分析：

造成板框间渗水的原因1、板框压滤机液压低2、板框压滤机滤布褶皱和滤布上有孔3、板框压滤机1密封表面有块状物。

解决方法：

板框压滤机板框间渗水的处理方法比较简单，只要相应的增加液压、更换滤布或者使用尼龙刮1刀清除密封表面的块状物就可以了。

压滤机厂家-丽水压滤机-请认准明坤过滤由杭州明坤过滤机械有限公司提供。压滤机厂家-丽水压滤机-请认准明坤过滤是杭州明坤过滤机械有限公司（www.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙。