

# 常州双吊点液压启闭机 淮安海威精密

产品名称	常州双吊点液压启闭机 淮安海威精密
公司名称	淮安海威精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淮安市洪泽区东双沟镇工业集中区
联系电话	13852522711

## 产品详情

### 液压启闭机调试说明

液压系统各部件安装完毕后，双吊点液压启闭机厂家直销，首先根据液压系统原理图、液压系统平面图、液压站总图、电气接线图等资料检查安装是否正确。管路连接正确无误后，该液压系统可进入调试阶段。2、旋下空气滤清器上盖，用过滤精度不低于10um的滤油车向油箱内加入L-HM46抗磨液压油至液位计上限，然后将空气滤清器上盖盖好；油液正常工作清洁要求：GB/1403919/16（相当于NAS10级）；

3、点动电机，通过其扇叶检查转向是否与泵的转向一致，否则应重新调整线路；

4、启动电机，冲洗管路5-10分钟（此时回路的压力跳到可循环冲洗管路即可）；

不久前，国务院常务会议部署加快推进节水供水重大水利工程建设，确定在今明两年和“十三五”期间分步建设纳入规划的172项重大水利工程。业内人士认为，水利建设一旦进入实质期，就将直接拉动挖掘机、装载机、推土机和起重机等工程机械产品的发展。

在水利环保工程加快建设的背景下，今年9月湖南长沙将举办国际水利工程、环境治理及疏浚技术装备展览会。主办方预计，将有300家国际国内工程、环境治理及疏浚技术装备生产商和大型水利施工企业参展。届时，通用机械、水工机械及农田水利施工机械、疏浚技术及设备、防汛抗旱机械设备、环境保护及水处理设备将在展会上集体亮相。

### 水利工程安全事故发生原因分析

水利工程施工是一个由人员、设备、环境、管理等多方面组成的复杂系统，他们之间既相互联系又相互制约，事故的原因往往取决于人、物、环境，常州双吊点液压启闭机，而这三者又都受到管理的制约。

1) 人的因素。即指管理人员、操作工人、事故现场的在场人员等。他们的不安全行为是重要致因。主要包括：忽视安全，忽视警告；危险作业；使用不安全设备，用手工代替工具进行操作或违章操作等等。

2) 物的因素。即指设备、工具、原料、成品、半成品等。物的不安全状态是事故的物质基础，是生产中的隐患和危险源，当条件达到时就会转化为事故。主要有以下几种情况：安全防护装置失灵；材料强度不够，双吊点液压启闭机生产厂家，工具零部件磨损和老化；存在危险物；物品的堆放有缺陷等。

3) 环境的因素。不安全的环境是引发安全事故的直接原因。一般指的是：生产环境的异常，双吊点液压启闭机供应，即指温度、湿度、通风、采光、噪音、振动、采光等方面；自然环境的波动：土壤、气象、水文等的恶劣变异。

4) 管理的因素。管理的原因是事故产生的间接原因，直接原因得以存在的条件。它包括：对现场工作缺乏检查指导，或检查指导错误；劳动组织不合理；技术缺陷，指工艺流程、操作方法存在问题；没有安全操作规程或不健全，未认真实施事故防范措施，对安全隐患整改不力等等。

物的不安全状态、人的不安全行为以及环境的恶劣状态都是导致事故发生的直接原因，管理上的问题是导致事故发生的间接原因。

常州双吊点液压启闭机-淮安海威精密(推荐商家)由淮安海威精密机械有限公司提供。常州双吊点液压启闭机-淮安海威精密(推荐商家)是淮安海威精密机械有限公司（[user.tz1288.com](http://user.tz1288.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。