

郑州普洛菲斯触摸屏维修，工业触摸屏不灵敏怎么办

产品名称	郑州普洛菲斯触摸屏维修，工业触摸屏不灵敏怎么办
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	三菱:海泰克 松下:富士 维纶:pro-face
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

工业产品讲究可靠性，触摸屏基本上使用了电阻屏，主要是考虑到电容屏那种快速滑动在工业上没有太多用处，而电阻屏需要用点力按压，这样反而会稳定很多，工业触摸屏失灵了，首先要检查和PLC的连接线是不是断了或者接触不好，如果线断了，触摸屏和PLC之间无法通讯，这样触摸屏会处于某种待机状态，触摸起来没有反应，感觉起来让人误以为是触摸屏坏了，请关注：明川触摸专业维修

排除了PLC通讯问题，你才可以判断是不是触摸屏本身有问题了，如果触摸失灵，基本上可以判断是触摸板坏了，这种屏，只要找尺寸一致的，排线一样，基本上换上去都可以使用的，没有必要追求什么原装触摸板的，这些生产触摸屏的厂家，也都是使用了配件厂提供的触摸板组装的。