

供应WCB手提齿轮泵 微型齿轮泵 齿轮油泵

产品名称	供应WCB手提齿轮泵 微型齿轮泵 齿轮油泵
公司名称	泊头市昌鹏泵业有限公司
价格	500.00/台
规格参数	型号:WCB-30 流量:30L/min 压力:0.3MPa
公司地址	泊头市交通大街老石头会馆南500米
联系电话	15931720570

产品详情

WCB手提式齿轮油泵的润滑是靠输送料进行的，输送的油料保证清洁，若夹杂物吸入泵内对使用寿命有严重影响，甚至卡阻油泵不能工作。

WCB手提式齿轮油泵未开动前的准备：

- 1；检查各紧固件转动灵活，有无卡阻现象。
- 2；检查油泵是否转动。
- 3；电源部分是否正常。
- 4；进出油管接头是否扎紧，吸油高度、扬程是否超过规定要求。
- 5；进油管插入油桶时，管口不得高于油面，防止空气进入。

WCB手提式齿轮油泵工作时的维护：

检查油泵各部位是否有发热情况。当发现油泵有不正常噪音或发热过高等故障时，应立即停止油泵工作，并排除故障。注意油封处是否有漏油现象、如有漏油应查油封是否磨损，或弹簧是否过松。经常保持油泵及工作场地清洁。

WCB手提式齿轮油泵故障及排除方法：

- 1、吸入高度超过最大吸上真空或排油量少。

- 2、吸油管内漏入空气，应使接合处密合，清除漏气现象。
- 3、旋转方向不对，应使主轴按标牌所示方向旋转。
- 4、吸油管路堵塞，或其它故障应进行检查。
- 5、油管路内阻力太大，应将阀门打开，降低排除压力。
- 6、吸油管内阻力过大，应缩回吸油接管，或加大稀有管直径。
- 7、吸油管下端未全部深浸液体中，应检查并纠正。

8、排送的油料温度低，是粒度增大。或油料本身的粒度过大，应预热或降低排除压力。WCB手提式齿轮油泵的主要型号有：

型号	流量 (升 / 分)	压力 (Mpa)	吸油高度 (米)	扬程 (米)	电压 (V)	转数 (转 / 分)	功率 (千瓦)	进出口 (毫米)	重量 (kg)
WCB-30	30	0.3	5	30	220	2800	0.37	20	18
WCB-50	0.55	23	50	25					
WCB-75	75	4	0.75	25					