

板式开料机 安徽开料机 合肥沃力数控雕刻机

产品名称	板式开料机 安徽开料机 合肥沃力数控雕刻机
公司名称	合肥沃力数控设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区徽州大道与繁华大道交口淝南工业园15栋
联系电话	13365790058

产品详情

开料机：细木工板的分类及等级

细木工板可以从不同方面分类，板式家具数控开料机小编这里介绍几种常见的分类方法。

(1) 按芯板结构分为实心细木工板和空心细木工板（以方格板芯制成）。习惯上说的细木工板都是指实心细木工板（通常称为木芯板）。空心细木工板就是常说的空心板之一。

(2) 按胶接性能分为室外用细木工板和室内用细木工板。

(3) 按层数分为三层细木工板和五层细木工板。生产中常用五层细木工板。细木工板按其外观的材质缺陷和加工缺陷分成三个等级：优等品、一等品、合格品。细木工板的等级划分主要是根据其面板的材质缺陷和加工缺陷，并对背板和板芯上的材质缺陷加以限制。一般通过目测细木工板上的外观缺陷判定其等级。

数控开料机现在运用的越来越普遍，但是随之而来的也是会有这样那样的问题，下面数控就给大家简单介绍一下数控开料机加工的板材会有毛刺的原因：

一、刀具的锐利度

数控开料机开料是用刀具开料的，刀具的锐利度间接就影响到开料表面的粗糙水平。假如刀具的锐利水平不强，那末开进去的板材就会呈现崩边，在刀具状态不好的情况下不倡议开料速率过快。

二、板材材质：

在开料中产用的板材有密度板和刨花板。这两种板材硬度比较高，然则由于本钱低和易加工等缘故原由被普遍利用板式家具生产傍边然则这两种板材领有同一个毛病，那便是这两种板材都是压抑而成，意思是它们并非一个整体，安徽开料机，粘结力度不强的话，开料的时刻就轻易崩边。

不管是什么木工开料机品牌，我们要求的就是设备质量要过关，四工序开料机，但是现在有非常非常多的人在选择开料机品牌的时候只看价格，只要便宜就行。最近刚遇到一个典型，去年一个客户，觉得我们家设备贵了就没买，后来选了一家价格稍微便宜点的开料机品牌，设备买回来以后质量差不说，家具开料机，出了问题找不到人维修，今年又想购买设备，果断就选择了比雅斯机械。还有一个客户点名只看配置，最后花了7万块钱买了台的加工中心。到处炫耀说自己多聪明，买到宝贝了。其他人回敬了他一句：等你用用就知道了。

板式开料机-安徽开料机-合肥沃力数控雕刻机由合肥沃力数控设备有限责任公司提供。板式开料机-安徽开料机-合肥沃力数控雕刻机是合肥沃力数控设备有限责任公司（www.hfwlsk.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：丁经理。