

# 平行轴斜齿轮减速机 恒定，博山减速机

产品名称	平行轴斜齿轮减速机 恒定，博山减速机
公司名称	东莞市恒定机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇黄村社区厚新路7号4楼
联系电话	18925588445

## 产品详情

油管是设备上常见的部件之一，该部件常见的问题就是渗漏油，当然减速机油管也不例外，如何解决减速机油管渗漏有问题是企业设备管理者当下该考虑的问题，下面东莞市恒定机械设备有限公司来给大家讲述一下减速机油管渗漏油修复方法。

减速机油管泄漏可采用索雷碳纳米聚合物复合材料技术现场免拆卸治理渗漏，直接从渗漏部位直接治理，其产品具备的优越的粘着力、耐油性及350%的拉伸度，克服减速机振动造成的影响，很好地为企业解决了多年无法解决的问题，省时省力，如果减速机运转中静密封点漏油，可用表面工程技术的油面紧急修补剂粘堵，从而达到消除漏油的目的。

东莞市恒定机械设备有限公司拥有专业的研发团队，公司从日资网罗了一班高水准的齿轮箱研发、技术人才，且公司有极高的生产制造和管理水平，也有很多层面的配套资源，可针对不同的客户需求研发，制造高精度，高品质的精密齿轮箱和其它精密传动部件。

减速机润滑油初始更换时间为400小时左右，以后每4000小时更换一次，具体时间视型号而定；根据工作环境和具体型号，定期检查油温、油量和油质，发现问题立即停机，及时解决，此外还应及时清除箱体外部的灰尘和油污，以利于散热。

减速机的输入端和输出端的装配必须保证同心，假设电动机的输出端和减速机的输入端不同心，那么电动机的输出轴就会受到减速机输入轴的径向力，这个径向力会迫使电动机输出轴弯曲，平行轴斜齿轮减速机采购，而且这个弯曲是变化的。

电动机输出轴每旋转一周，这个力就改变360度，长期使用，平行轴斜齿轮减速机供应，电动机输出轴必然要折断，反之，减速机输出端和负载的输入端不同心，减速机负载的输入轴所受到的力将会更大，必然折断的也会更快。

东莞市恒定机械设备有限公司拥有专业能力研发设计、生产制造精密齿轮及组装齿轮箱产品，为真正成为客户心目中的精密传动部件制造商而不断努力。

减速机运行过程中产生较高的热量，会使减速机零件和密封之间热膨胀产生差异，从而在配合面产生间隙，而且润滑油也会因为温度升高而变稀，产生泄漏，平行轴斜齿轮减速机，如出现漏油现象，应先检查油封和密封垫是否破损，再检查油塞和油标，查到漏点后更换新件即可，另外油量过多会更容易造成漏油现象，所以润滑油应适量添加。

减速机工作时有杂音，一般都是因为内部活动零部件之间的不正常接触产生的，首先应检查有无异物进入箱体，再检查润滑油是否不足，然后检查蜗轮和蜗杆之间的啮合，以及轴承是否损伤或间隙过大，并及时添加润滑油和更换损坏部件。

东莞市恒定机械设备有限公司可针对不同的客户需求研发，制造高精度，高品质的精密齿轮箱和其它精密传动部件，平行轴斜齿轮减速机生产厂，本公司以新产品开拓市场，坚持规范内部管控，持续改进优化生产，保持“只要更好”奋斗理念，为真正成为客户心目中的精密传动部件制造商而不断努力。

平行轴斜齿轮减速机-恒定，博山减速机由东莞市恒定机械设备有限公司提供。平行轴斜齿轮减速机-恒定，博山减速机是东莞市恒定机械设备有限公司（[www.hengdingdg.com](http://www.hengdingdg.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：詹惠玲。