

光码商贸厂家直销热敏标签纸 淮北标签纸

产品名称	光码商贸厂家直销热敏标签纸 淮北标签纸
公司名称	合肥光码科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区长江东大街277号闽商国贸中心B座2610
联系电话	18130036797

产品详情

不干胶标签材料是决定不干胶标签品质的一个重要因素。

1底纸：也称离型纸或剥离纸，底纸的作用是接受离型剂涂布，保护标签在使用前不被黏污，底纸还有支撑的作用，保证在处理标签的过程中，淮北标签纸，如模切、排废和在贴标机上贴标，标签不会弯曲或卷曲。底纸可分为纸类底纸和薄膜底纸。根据加工工艺不同，标签纸规格，纸类底纸又可分为超级压光底纸、机器加工压光底纸、表面涂塑底纸。

7背涂或背印：背涂是对底纸背面的一种保护涂布，以防止排废、复卷后的标签周围的黏合剂黏结到底纸上，热敏标签纸，另一个作用是制造多层标签。背印作用是在底纸的背面印上生产商的注册商标或图案，起到宣传和防伪作用。

不干胶粘性测试的重要性

在再生纸的表面使用不干胶标签和其他标签时，经常会出现问题。在进行循环加工的过程中有多种不同纸张；有些纸张会被硅或蜡的涂层污染，这样混合加工就污染了最终的再生产品。在这些被污染的再生纸表面使用标签时，胶粘剂往往会失去作用。注意：不干胶标签中硅树脂涂层的作用是确保不干胶容易地脱离衬纸。

温度过低也会导致问题发生。低温降低了粘结的速度，在胶粘剂粘牢表面之前，标签可能已经从表面剥落下来了。如果标签储存不当——环境温差大，不干胶标签纸，湿度波动大，或者堆放不当——标签使用之后很快会失去粘性。

不干胶粘性测试的重要性

有效使用不干胶标签的最1主要因素之一是正确地将不干胶从衬纸表面剥开。

很多人都错误的从标签左角或右角揭开拉下，这样会减弱接触部分不干胶的粘性，而且还会破坏材料中的“表面纤维”，使标签卷曲。

从衬纸表面撕开不干胶标签的正确方法是：尽量保持标签的平直，从顶端或底端的中心剥开衬纸，可以保证标签很好地粘结到物体表面。

光码商贸厂家直销(图)-热敏标签纸-淮北标签纸由合肥光码商贸有限公司提供。光码商贸厂家直销(图)-热敏标签纸-淮北标签纸是合肥光码商贸有限公司（www.hfgmbs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：余经理。