

依维柯7座【元龙汽车】 义乌依维柯

产品名称	依维柯7座【元龙汽车】 义乌依维柯
公司名称	金华元龙汽车销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市金华山旅游经济区赤松镇金华汽车城西九路以西展厅
联系电话	18857911127

产品详情

【依维柯】元龙汽车为大家介绍汽车保养知识：

作为过保修期以后的车辆，我们首先推荐的方式是到汽修店保养，至于机油和配件信任度的问题，我们建议如果不放心就自购机油带过去，或者在机油厂商官网学习鉴别真伪的办法。这样就可以做到既快、又便宜、又方便。

虽说汽修店满大街都是，但也不是随便选。门店太差的水平高不到哪里去。也别选专修名车、专修奔驰宝马的店，这些店要贵一些。

至于4S店保养，虽然比较贵而且相对不方便，但是配件比较齐全而且比较有保障。如果你是大保养或者保养的同时要修车的话，建议选择4S店。

至于上门保养，因为上门保养的收费很高，检查不是很细致，而且没有洗车，除了很便利以外没有其他优点。除非你真的很忙或者很懒，不然我不是很建议选择上门保养。

【依维柯轻客】元龙汽车为大家介绍汽车保养知识：

1、发动机冷却液液面

等待发动机冷却后，检查冷却液的液面应处于满位和低位之间，如果不是，请立即添加蒸馏水、纯净水或冷冻液，添加后的液面高度不能超过满位。如发是冷却液短时间内迅速减少，应检查是否有泄漏或到专门汽车养护店检查。

2、轮胎

胎压直接关乎轮胎的安全性能，胎压的过高或者过低都会引起不好的结果，夏季气温高，胎压应该低一些，冬季气温低，胎压应该足一些。还有检查轮胎的龟裂情况，存在安全隐患时应及时更换轮胎，在选用新轮胎时，应与原轮胎型号一致。

【依维柯轻客】元龙汽车为大家介绍汽车保养知识：

开涡轮增压车型，熄火前也需要耐心多等一等，因为长时间行驶的车辆或者是高速行驶的车辆，涡轮增压器的温度都是非常高的，停车后，涡轮由于惯性还会继续运转一段时间，需要足够的时间冷却，如果停车后就马上关掉发动机，那么冷却系统和润滑油的供应也会停止，这样会伤害到车辆的轴承。所以，建议熄火前先让发动机运转2-3分钟，让涡轮增压器有足够的时间冷却。但涡轮增压器也不可长时间怠速运转，否则涡轮增压器也会因机油压力过低而导致润滑不良，一般怠速时间不应超过10分钟。