

定制画册印刷 宿州印刷 合肥兰轩教材资料印刷

产品名称	定制画册印刷 宿州印刷 合肥兰轩教材资料印刷
公司名称	合肥兰轩印务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区洪河路与金池路交叉口鑫翰产业园14栋
联系电话	15156020449

产品详情

胶凸结合教材印刷常见故障及排除方法是什么？

胶凸结合教材印刷常见故障主要是套色不准和产品粘脏粘坏。套色不准主要是以下几方面原因造成的：

车间相对湿度过低或过高：引起套色不准。排除办法是：控制印刷车间的温度和相对湿度是胶凸结合印刷套色准确的重要保证。印刷车间的相对湿度一般在50%~60%。

在气候炎热的地方和在夏季，最好在60%~65%，定制教材印刷，在春秋季节为53%~58%，冬季为50%~55%。温度应为15℃~20℃。温湿度不能调节的车间，定制画册印刷，唯有将印刷使用的纸张在本车间里进行较长时间的吊挂，使纸张自然地与车间的温湿度相适应。

对于纸张经过压印所造成的伸缩现象引起套色不准，解决办法是：1.可使白纸先经压印后再正式印刷；2.把伸缩的尺寸先通知制版部门借线重新制版；3.印刷第二色时使纸张为弓形入机，即在输纸板中央加垫纸片。

中小学教辅材料监督管理。

（一）对违反本办法，擅自或变相提高进入评议公告目录的教辅材料定价标准的，由价格主管部门依照《价格法》、《价格违法行为行政处罚规定》有关法律法规给予处罚，追究有关人员和单位的行政责任。

（二）违反本办法构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

（三）各地要建立工作经费保障机制，宿州印刷，确保有关工作顺利开展。

胶凸结合教材印刷常见故障及排除方法是什么？

胶凸结合教材印刷常见故障主要是套色不准和产品粘脏粘坏。套色不准主要是以下几方面原因造成的：

滚筒衬垫的增减量不合理，造成套色不准。排除办法是：胶凸结合印刷过程中，胶印滚筒的衬垫的增减会造成印张上的图文宽度发生变化。把橡皮滚筒上的包衬转移到印版滚筒上，可以缩短印刷图文的长度。

若把印版滚筒上的包衬转移到橡皮滚筒上，可以增加印刷图文的长度。滚筒衬垫的增减必须控制在一定的范围内。

定制画册印刷-宿州印刷-合肥兰轩教材资料印刷(查看)由合肥兰轩印务有限公司提供。定制画册印刷-宿州印刷-合肥兰轩教材资料印刷(查看)是合肥兰轩印务有限公司(www.hflxyw.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。