

黄金冶炼石墨坩埚 根据客户要求

产品名称	黄金冶炼石墨坩埚 根据客户要求
公司名称	青岛云鹏碳素工贸有限公司
价格	100.00/件
规格参数	形状:根据客户要求 材质:石墨 规格型号:根据客户需求
公司地址	莱西市水集街道办事处沈阳路北
联系电话	13805426432

产品详情

形状	根据客户要求	材质	石墨
规格型号	根据客户需求	主要用途	金银等的铸造，化学实验室等
生产厂家	青岛云鹏碳素工贸有限公司		

本公司生产的石墨坩埚产品型号从0.5#-2500#，规格齐全，产品采用优质原料和高科技配方组合，具有烧碱量低，含铁量少，含硅量高，耐高温，耐火度强，传热快，机械强度高，抗氧化，抗热震，密度高，耐侵蚀，显气孔率低，化学性能稳定，导电性能好，造型美观，经久耐用等优点,质量稳定可靠，一直畅销不衰，同时配套生产石墨坩埚石墨板，石墨盖，石墨管，石墨垫等产品，并可根据用户的要求生产石墨异型制品。

坩埚使用说明：

- 1、石墨坩埚存放在通风干燥的环境中，以免受潮影响使用。
- 2、石墨坩埚在搬运中要轻拿轻放，严禁摔震，切勿滚动，以免损坏坩埚表面的保护层。
- 3、使用前要提前对坩埚进行烘烤，烘烤温度由低到高徐徐升温，并不断翻动坩埚，让其均匀受热，排除坩埚体内的水分，预热温度逐步升到500以上（如预热不当，造成坩埚剥落、爆裂，不属质量问题恕不退换）
- 4、石墨坩埚炉要与坩埚配套，上下和周围空隙要符合要求，炉盖不能压在坩埚体上。
- 5、使用时要避免火焰直喷坩埚体，应喷向坩埚底座。
- 6、加料时应慢慢加入，最好是碎料，大料不要装的太多、太紧，以免涨裂坩埚。
- 7、装、出炉所用的坩埚钳要和坩埚外型相符，以免夹坏坩埚。
- 8、坩埚最好是连续使用，这样才能更好的发挥它的高性能。
- 9、熔炼过程中须加剂的投入量，过量的使用会降低坩埚的使用寿命。
- 10、使用坩埚时要周期性的转动坩埚，使其受热均匀，延长使用。
- 11、清除石墨坩埚内外壁熔渣和粘焦时应轻敲，避免损坏石墨坩埚。

