30KW全自动汽油发电机美国SHWIL闪威

| 产品名称 | 30KW全自动汽油发电机美国SHWIL闪威 |
|------|-------------------------|
| 公司名称 | 上海闪威实业有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:美国闪威 型号:SW30KWQY |
| 公司地址 | 上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄 |
| 联系电话 | 15921658500 15921658500 |

产品详情

30KW全自动汽油发电机美国SHWIL闪威

30KW汽油发电机新版技术参数

设备品名:30KW汽油发电机

机组型号:SW30KWQY

整机尺寸:长1600(mm)宽820(mm)高1100(mm)

整机重量:320kg/千克

低噪音静音配置:

噪 音:60分贝(dB)

一、动力主要参数

汽油动力:四冲程

机器冷却:水风双冷

缸 数:四缸

动力配置:SW481动力

油 箱:30L

启动方式:触摸式一键启动/ATS全自起启动

工作时间:不断油可连续工作

发电机主要参数

额定功率:30KW

后备功率:32KW

输出电压: 220V/230/380V/400V

相 数:单相/三相

工作电流:136A/79A

功率因素:1(cos)

频 率:50HZ

电压波动:自动调节AVR

油 耗:310g/kw.h

二、机组组成部分

汽油机

发电机

LED控制屏

三、控制屏

该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、水温、油压显示,汽油机具有高水温、低油压、超速、停机保护等功能。

四、随机附件:说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。

1.汽油机不能启动或启动困难

(1)故障现象

拉启动拉绳正常,但汽油机不能启动且无任何反应。

排气管冒黑烟,但汽油机却无法着火启动。

化油器不断向外渗油。

不能启动,拧出火花塞,电极潮湿,并沾有浓浓的汽油味。

手拉启动装置或电动启动时,感到汽油机一直转动轻松,直到压缩终了时,仍感到阻力很小。

汽油机无反压力,而且不容易点火发动,但排气管有放炮现象。

启动汽油机时,有反转;化油器时有回火现象。

(2)故障原因

点火开关与地短路(电启动机型)。

火花塞损坏;火花塞电极间隙不合乎标准规定,火花塞又脏又湿,绝缘不好。

高压线脱落,或者绝缘不好,造成漏电;点火器故障或击穿损坏。

油箱内没有燃油;油开关没打开;油箱盖透气孔堵塞。

燃油滤网堵塞;油管内燃油流通受阻;三角油针卡死,无法活动;化油器浮子室有水; 化油器油道(包括主喷管、主量孔、怠速量孔等)可能堵塞;三角油针关闭不严;浮子破漏,或者油平面调得过高;主量孔磨损严重,喷油截面增大。

火花塞没有旋紧,火花塞垫片损坏;气门间隙过小,气门因积炭卡住而漏气。

点火时间过早或过迟。

汽缸垫损坏。

汽缸和活塞环磨损严重;活塞环(气环和油环)失去弹力,或活塞环已损坏;活塞磨损 严重或活塞损坏。