

搪瓷水箱 领盛科技 搪瓷水箱3.5*2.5*2

产品名称	搪瓷水箱 领盛科技 搪瓷水箱3.5*2.5*2
公司名称	山东领盛环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	19153405699

产品详情

搪瓷水箱搪瓷水箱

一、搪瓷缺陷难克服

目前，国内外搪瓷都存在漏搪、微孔、气泡等制造缺陷。搪瓷并不能将金属内胆完全遮蔽，搪瓷水箱，不仅搪瓷表面存在肉眼不可见的微孔，而且内部也存在着各种各样的缺陷（如内胆钢板焊缝错位处，普通搪瓷很难处理好），对工艺技术和加工方式等要求也非常高，并且在生产线周转以及热水器成品的运输过程中，容易产生磕碰导致出现新的缺陷。

一般搪瓷层的厚度必须控制在0.15~0.50mm之间，太薄则搪瓷层被快速侵蚀，太厚则搪瓷层易在使用中的“水锤”冲击下开裂爆瓷。搪瓷储热水箱内胆抗“水锤”冲击的能力与设计 and 加工密切相关。所谓的“水锤”现象，就是指水箱中的水在冷热更替或热水使用一开一关的过程中水流发生的突然变化，这导致压强产生大幅度波动，水流冲击水箱内壁，产生的一种严重水击现象。

除了工艺因素，搪瓷水箱6*6*2.5，其他诸如设计因素—搪瓷钢板的厚度、屈服强度、内胆的直径以及封头/筒体的结构形式直接决定搪瓷储热水箱的抗压能力；加工因素—焊接的方式、焊接的质量以及筒体的圆度等决定了搪瓷储热水箱的抗压能力等都对搪瓷层的质量和可靠性具有直接的影响。

搪瓷水箱搪瓷水箱

水箱采用工艺，选用Q235钢板，制作成规格不同的单一板块(1m×1m、1m×0.5m、0.5m×0.5m)，经高温烧结搪瓷，使水箱板表面形成致密釉层，与钢板界面离子之间互相浸透，混合形成厚度约200-300微米的扩散层，使搪瓷面的附着强度增加。瓷面光滑，搪瓷水箱3.5*2.5*2，且耐腐蚀，搪瓷水箱5*4.5*2，不易变形、抗震、抗冲击力大，通过长时间的使用。

选用说明

- 1、订货时应提供水箱尺寸、接管位置、管径大小。
- 2、使用贮水温度4-65 。贮水温度高于此值时可于订货时提出（需用耐热胶条）。
- 3、水箱内外不得焊接其它焊件，以免破坏瓷面。
- 4、水箱应定期清洗，试水时以免杂物冲入箱内。

搪瓷水箱内胆由于焊缝部位有焊垢，导致瓷粉虚搪、瓷粉附着松散、易脱落等情况出现，以上情况的出现对于以高碳钢作为内胆的搪瓷水箱来说是灾难性的，这时候水中氯离子、钙化物等容易造成碳钢的化学腐蚀，而露出来的碳钢焊缝部位侧容易导致电离腐蚀等，这个时候搪瓷水箱内的水质、水箱本身的寿命都会受到严重影响。搪瓷水箱导致磁粉易脱落现象的原因是：

搪瓷水箱-领盛科技-搪瓷水箱3.5*2.5*2由山东领盛环境科技有限公司提供。山东领盛环境科技有限公司（www.sdlskj888.com）是一家从事“水箱.不锈钢水箱”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“领盛环境”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使领盛科技在换热、制冷空调设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.sdlskj888.com）还是从事地埋式水箱，箱泵一体化地埋式水箱，BDF地埋式水箱的厂家，欢迎来电咨询。