

武昌清洗机 品博环保 油烟机清洗机

产品名称	武昌清洗机 品博环保 油烟机清洗机
公司名称	武汉品博环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市洪山区南湖大道53号南湖创业园3001
联系电话	18674009282

产品详情

武汉品博环保科技有限公司是国内较早一家专注于水管清洗和家电清洗的技术研发、设备生产的创新型科技企业。率先引进欧美高周波脉冲清洗技术，为家庭提供自来水管一站式清洗服务及清洗设备的生产销售。欢迎广大朋友前来咨询！

自家水龙头接出来的自来水为什么发浑、发黄？

发浑：主要是因城市供水管道实发性爆管，在抢修过程中带入了泥沙，当打开供水阀门恢复通水时，油烟机清洗机，泥沙随着水流的冲击，可能造成浑水现象；另一方面可能是由于小区二次供水设施长时间未清洗而积淤，淤泥随着自来水流出而导致自来水发浑。

发黄：自来水发黄主要是由于家庭自来水管生锈腐蚀，长时间浸泡在水中使得部分腐蚀物溶于水中，导致自来水发黄。这种情况多发在水龙头很久未打开的时候。

武汉品博环保科技有限公司是国内较早一家专注于水管清洗和家电清洗的技术研发、设备生产的创新型科技企业。多年来致力于做清洗行业的领航者，公司秉承“信誉源于质量”的产品理念，油烟机清洗机，扎根经营，获得了客户的支持与业界的高度认可。欢迎前来咨询！！

管道污染对生活用水有哪些影响？

1、管道堵塞。杂质堆积严重时会导致管道堵塞，管道堵塞后自来水管水流就会变小，时间久了，武昌清洗机，管壁就会滋生细菌，污染饮用水！若整路更换水管工程量浩大，会造成大量的时间和经济损失。

2、水质污染央视曾报道：全世界有80%的疾病、50%的儿童死亡是因为饮用水被污染所造成的，这还不包括喝了污染的水患病的儿童，所以定期清洗是很有必要的。

水司令是武汉品博环保科技有限公司旗下的清洗设备品牌及服务平台，自创立以来，始终从健康生活的社会需求出发，提供全方位的家电清洗和水管清洗的解决方案，欢迎广大朋友前来咨询!!!

饮水机从不洗桶装水和饮水机

饮水机看似让人喝上好品质的水，实则“二次污染”很严重。每当打开饮水机龙头时，高压清洗机，听到“咕噜”的声音，桶里翻出一串气泡，这就是有空气进入，灰尘及微生物就会被带入。据国家环境卫生监测部门检测数据显示，桶装饮水机内的冷热水胆3个月不洗就会大量繁殖细菌，如大肠杆菌、葡萄球菌等。所以，最好一月清洁一次，夏天两周清洁一次。办公室的饮水机因为使用频繁，更得勤加清洗。

武昌清洗机-品博环保-油烟机清洗机由武汉品博环保科技有限公司提供。武汉品博环保科技有限公司（www.pinbohb.com）是湖北武汉，清洗、清理设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在品博环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创品博环保更加美好的未来。