

吕梁滚筒式洗砂设备 昌衡机械洗砂机价格 滚筒式洗砂设备价格

产品名称	吕梁滚筒式洗砂设备 昌衡机械洗砂机价格 滚筒式洗砂设备价格
公司名称	隆尧县魏家庄镇东庄头昌衡机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	隆尧县魏家庄镇东庄头村
联系电话	15028888859

产品详情

螺旋洗沙机和轮斗洗砂机有什么区别

隆尧县魏家庄镇东庄头昌衡机械厂为您介绍

轮斗洗砂机产量较大，缺点是细沙流失多，筛网需要定期更换，滚筒式洗砂设备价格，当然，青州正邦新型洗沙轮斗采用冲孔筛网，使用周期大大增加，正航轮洗机出料配置细沙回收装置，大大减低了细沙流失量。螺旋洗砂机简称槽洗机，分为单螺旋洗砂机和双螺旋洗砂机。其工作原理是螺旋体在转动推进过程中对沙子进行摩擦清洗，清洗度跟螺旋体长度有关系，最长螺旋体可以达到10m左右。螺旋洗砂机在应用过程中存在比较大的一个问题是轴承的密封，由于其长期浸泡在水中，所以轴承极易损坏，解决的办法有两个，一个是轴承外置，但这种结构在清洗颗粒度稍大的砂石料时候由于卡料而影响使用。另一个办法就是采用方大新型密封结构。

洗沙机的诸多优势得到了用户们的认可

隆尧县魏家庄镇东庄头昌衡机械厂为您介绍

一、洗砂机传动部分噪音大，故障原因齿轮润滑不足;齿轮间距变化。

解决方法：加足润滑脂;调节减速机地脚螺栓并紧固。

二、齿轮易损坏故障原因：没有及时保养;洗砂机轴与减速机低速轴没有达到规定平行度。

解决方法：按规定时间加油;调节使其达到要求。

三、机架振动故障原因：联接架螺栓松动;轴承座螺栓松动。

解决方法：紧固洗砂机螺栓;检查并紧固螺栓。

四、洗砂机的洗沙量减少或漏砂故障原因：砂网损坏;砂网固定螺栓脱落

解决方法：检查维修或更换砂网;紧固螺栓。

五、轴承部位有杂音故障原因：滚动轴承缺油时会有“骨碌骨碌”的声音;轴承钢圈破裂时会听到不连续的“梗梗”的声音，或者轴承零件有磨损;轴承内混有沙土等杂物。

解决方法：添加洗砂机润滑油;轴承有裂纹、内外圈碎裂或轴承过度磨损时，应更换新轴承，且选用与原来型号相同的轴承。及时清洗。

隆尧县魏家庄镇东庄头昌衡机械厂为您介绍

轮式洗砂机的特点：

- 1、轮斗式洗砂机结构简单，叶轮传动轴承装置与水及受水物料隔离大大避免了轴承因浸水、砂和污染物导致损坏的现象发生，大大降低事故率。
- 2、细砂和石粉流失极少，吕梁滚筒式洗砂设备，所洗建筑砂级配和细度模数达到标准要求。轮斗式洗砂机除筛网外几乎无易损件，使用寿命长，长期不用维修。
- 3、沙石洗选机维修便利、处理量大、功率消耗小、洗净度高。新奇的密封结构、全封闭油浴式传动装置、可调式溢流堰板，确保了该系列产品高效、耐用，清洗、脱水效果好，细粒产品保持不乱等特点。

产品描述轮式洗砂机具有洗净高度，结构合理，产量大，洗砂过程中砂子流失少，滚筒式洗砂设备订购，尤其是其传动部分均与水、砂隔离，轮式洗砂机故障率大大低于常用洗砂机，是国内洗砂行业升级换代的最理想选择。对于制砂生产线中，制砂机，洗砂机，振动筛，给料机，破碎机，是必不可少的制砂产品。

砂机采用先进技术，洗砂机结合国内砂石行业实际情况研制的高效洗砂设备，洗砂机具有洗净高度，结构合理，滚筒式洗砂设备制造，产量大，洗砂机洗砂过程中砂子流失少，尤其是其传动部分均与水、砂隔离故其故障率大大低于常用洗砂机，洗砂机是国内洗砂行业升级换代的选择。

吕梁滚筒式洗砂设备-昌衡机械洗砂机价格-滚筒式洗砂设备价格由隆尧县魏家庄镇东庄头昌衡机械厂提供。吕梁滚筒式洗砂设备-昌衡机械洗砂机价格-滚筒式洗砂设备价格是隆尧县魏家庄镇东庄头昌衡机械

厂 (hebeichangheng.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曹鑫发。