

大理石图片 呼和浩特大理石 绅达石材

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 大理石图片 呼和浩特大理石 绅达石材 |
| 公司名称 | 内蒙古绅达石材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区杭盖路桥东石材城市场B区18号 |
| 联系电话 | 13948816765 |

产品详情

石材返黄的原因

- (1) 石材防护不到位：导致石材中的铁离子与水反应，形成氧化铁，导致石材黄变，雅士白、爵士白、大花白等白色系列石材尤其突出。
- (2) 石材加工不规范：机具设备、刀片锈斑污染到石材背面；
- (3) 成品保护措施不到位：导致铁器伤害石材，或铁器遇水生锈，影响石材，呼和浩特大理石，致黄变。
- (4) 石材养护不规范：劣质酸性药剂中酸与钢丝棉反应后形成物质渗入石材毛孔，导致黄变。
- (5) 打磨过程不规范：使用石材蜡含有色素或含有酸碱性的物质，导致石材黄变。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

石材行业自主创新能力缺乏

首先表现在过去二十多年，人造石的生产设备和生产技术一直被意大利所垄断。企业要发展，先进的生产技术和设备是基本的保障，落后的传统的加工技术难以支撑企业在市场激烈竞争中的需要。二十一世纪以前，我国有关人造石的技术与设备还是相当落后。企业薄弱的技术力量和落后的生产设备是中国人造石行业发展缓慢的根本原因。许多企业为了发展，都纷纷从国外引进生产设备。从国外引进的生产设备成本高，更重要一点是受制于人，因为核心技术掌握在别人的手中。具体说来，是在设备更新和升级

方面缺乏主动性。提供方那边是什么设备，引进方也是什么设备，引进方想更新升级也必须等到提供方研发出来后可以更新升级，始终是被别人牵着鼻子走。为此，黑色大理石，企业必须要有自主性、独立性，创新技术，这样行业才能发展、才能壮大。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

家庭装修所用天然石材如何选取？

随着人们生活水平的提高，大家多多少少都会在家庭装饰中使用天然石材，大理石，别墅也是大量的使用了天然石材，大理石图片，在挑选天然石材的同时，我们要注意哪些问题呢？

大家一定要先做好预算，以免工期进行到一半，在预算和费用方面与装修公司闹矛盾在允许的情况下，就地取材，选择加工安装一体化的公司。这样不仅避免了长途运输会出现的问题，也减少了安装交接的失误，对工期的安排也会更方便。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

大理石图片-呼和浩特大理石-绅达石材由内蒙古绅达石材有限公司提供。内蒙古绅达石材有限公司（www.btjcx.com）实力雄厚，信誉可靠，在内蒙古呼和浩特的板岩、文化石等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领绅达石材和您携手步入辉煌，共创美好未来！