

电动伸缩门安装 新乡伸缩门 濮阳自伟门业公司

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 电动伸缩门安装 新乡伸缩门 濮阳自伟门业公司 |
| 公司名称 | 濮阳经济开发区新习镇自伟门业 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南濮阳市新习镇后河村 |
| 联系电话 | 13030338227 |

产品详情

伸缩门按遥控器时，电动门无反应，应如何办？

- 1、检查是否对控制系统通电。若无，请通电；
- 2、门排后尾接线盒正负极是否安装正确。若反，哪里有维修电动伸缩门的，则将其纠正；
- 3、检查遥控手柄背面标签所示遥控编码与遥控接收器部份背面标签所示遥控编码是否一致。若不一致，则查找统一编码或请专业维修员重新编码；
- 4、电路本身问题，如虚焊、漏焊等，判断方法：

在通电状态下按动遥控器开、关、停按键后，听机头内功能电路继电器有无响声，并观察功能电路内指示灯是否亮；如果没有任何反应，新乡伸缩门，请先更换门排线（连接接线盒与功能电路之间的线）或检查是否有接反可能；如果没有，电动伸缩门安装，请找专业人士检修或更换功能电路。

伸缩门在国内的各种行业中都会有所应用，尤其是很多的销售、仓库存储、加工厂房等多种的产业技术实践中更是具有广阔的技术应用空间。新型的产业技术应用环境之中，很多的伸缩门产业技术加工具有良好的产业市场推广空间。我国的很多的行业技术需求中都需要特定的伸缩门产品。濮阳自伟门业有限公司专业安装伸缩门，质量保证，价格公道，售后服务周到，欢迎来电咨询合作。

不锈钢电动伸缩门道闸运行的过程中，往往会出现一些打颤现象，而且有的时候越来越严重。对于这种问题的出现，自动不锈钢伸缩门维修主要是要弄清楚原因，例如是否因为闸杆长度与弹簧拉力不成正比所导致的，如果下杆不会颤，起杆会颤，说明是拉簧弹力过强，当然了如果反之，那么就说明是拉簧弹力不足，应该适当的调紧。自动不锈钢伸缩门维修遇到的另一个常见的问题就是对开门出现自动倒退现象，出现这种情况的原因应该是红外线抗干扰能力差或者是对射感应而产生的错误动作，电动伸缩门多少钱，这种问题的解决一般是采取编码或者是更换pcb板来解决，当然了如果是红外线出现了问题，好的办法就是进行更换，以确保正常的使用。

电动伸缩门安装-新乡伸缩门-濮阳自伟门业公司(查看)由濮阳经济开发区新习镇自伟门业提供。电动伸缩门安装-新乡伸缩门-濮阳自伟门业公司(查看)是濮阳经济开发区新习镇自伟门业(www.pyszwm.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曹经理

。