

j型331 j型331价格 安雨纺织机械

产品名称	j型331 j型331价格 安雨纺织机械
公司名称	苏州安雨纺织机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南二环路16号
联系电话	13375875188

产品详情

- 1、纬纱在进口侧布边形成双纬：检查绞边纱开口是否正常。
- 2、纬纱在织口内形成无规律双纬：应顺着纬纱的起源查看纬纱是否有大结头、小辫子、羽毛纱等疵点如发现，应及时处理。
- 3、纬纱为弱捻或者粗细不匀：检查纬纱，张家港j型331，发现弱捻或者粗细不匀及时更换。

经纺织机械学、力学研究，在综丝造型上达到更高水平，j型331哪家好，在机器运转中纱线通过更顺畅。摩擦系数减小，有效减少毛羽、断经现象。而且适应密度更广高密品种摩擦系数小，低密品种综丝不会弯曲，布面平整度好，杜绝经向条纹。

纬纱弯曲型断纬

纬纱呈U型弯曲是由于引纬不足、开口不良和纬纱延迟到达所致。使织机产生停台或形成双稀纬疵点。

A：形成原因

- (1) 主喷嘴喷气时间和电磁针作用时间不当。
- (2) 在剪切时，纬纱从电磁针中脱出。
- (3) 压缩空气管道漏气。
- (4) 辅助喷嘴压力太低。
- (5) 织机开口有故障，经纱有毛羽、大结头、飞花等纱疵。

(6) 开口量太小或开口时间不标准。

(7) 经纱碰到辅助喷嘴尖端。

(8) 经纱张力太小。

(9) 主喷嘴位置不对。

综框有单列式和复列式两种主要形式。单列式每页综框只悬挂一列综丝，复列式川悬挂二列综丝，j型331，有位织机上有时每页综框悬挂3-4列综丝，用于高经密织物的加工。

综框高度是指上、下两根金属管的外侧间距L，j型331价格，它取决于综丝长度。综框宽度L，是左、右综框头外缘的间距，由织机的箱棚确定。现代织机上采用金属综丝。金属综丝有钥丝综和钢片综两种。钢片综通常由两根很细钥丝焊合而成。两头呈环形。称为综耳。中间有综眼。综眼平面与上、下综耳平面成45°夹角。以利经纱通过。钢片综用薄钢片制成。与钥丝综不同的是钢片综比较耐用。综眼形状为四角圆滑过渡的长方形。因而对经纱的磨损大大减少。

j型331-j型331价格-安雨纺织机械(优质商家)由苏州安雨纺织机械有限公司提供。苏州安雨纺织机械有限公司(www.ayfzjx.com)为客户提供“纺织机械及印染设备；”等业务，公司拥有“安雨纺织机械”等品牌。专注于印染整机械与设备等行业，在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：蒋经理。