

# YE2电机生产厂家 金力特 石景山YE2电机

产品名称	YE2电机生产厂家 金力特 石景山YE2电机
公司名称	德州金力特电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东武城县玻璃钢科技工业园
联系电话	13275347677 13275347677

## 产品详情

YE2电机应妥善接地，接线盒内右下方有接地螺钉，必要时也可利用电动机的底脚或法兰盘固定螺栓接地。电动机一般应配有故障保护装置，节能高效YE2电机，如热保护装置、电动机电子保护器等，并根据电动机铭牌电流调整保护装置的整定值选择。如电动机负载较稳定，石景山YE2电机，为了更好地保护电动机，YE2电机生产厂家，可按电动机的实际工作电流来调整保护装置的整定值。电动机的实际工作电流可在电动机负载运转时，用钳形电流表直接测定。

电动机调速是改变电动机定子电源的频率，从而改变其同步转速的调速方法。变频调速系统主要设备是提供变频电源的变频器，变频器可分成交流 - 直流 - 交流变频器和交流 - 交流变频器两大类，目前国内大都使用交 - 直 - 交变频器。其特点：效率高，调速过程中没有附加损耗；应用范围广，可用于笼型异步电动机；调速范围大，特性硬，YE2电机厂家，精度高；技术复杂，造价高，维护检修困难。本方法适用于要求精度高、调速性能较好场合。

三相异步电动机的调速方法有变极调速、变频调速和变转差率调速。其中变转差率调速包括绕线转子异步电动机的转子串接电阻调速、串级调速和降1压调速。变极调速是通过改变定子绕组接线方式来改变电机极数，从而实现电机转速的变化。变极调速为有级调速，变极调速时的定子绕组联结方式有三种：Y-YY、顺串Y-反串Y、D-YY。

YE2电机生产厂家-金力特-石景山YE2电机由德州金力特电机有限公司提供。“电机,Y,Y2,三相异步电动机,YD,YDT,变相多速三相异”就选德州金力特电机有限公司（[www.dzjltgs.com](http://www.dzjltgs.com)），公司位于：山东武城县玻璃钢科技工业园，多年来，金力特坚持为客户提供好的服务，联系人：任经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金力特期待成为您的长期合作伙伴！