

马鞍山钣金加工 钣金加工厂家 合肥辉宝

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 马鞍山钣金加工 钣金加工厂家 合肥辉宝 |
| 公司名称 | 合肥辉宝机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市庐阳区沱河路54号101-102厂房 |
| 联系电话 | 18326117767 18326117767 |

产品详情

零件金属板材加工就叫钣金加工。每个行业里都有它的专业名词，钣金加工行业也不例外。常见有以下25个。

(1)压铆(2)涨铆(3)拉母(4)拉铆(5)铆接(6)切角(7)折弯(8)成形(9)剪料(10)下料(11)落料(12)冲孔(13)冲凸包(14)冲撕裂(15)抽孔(16)攻牙(17)校平(18)回牙(19)钻孔(20)倒角(21)冲印(22)沉孔(23)拍平(24)冲网孔(25)扩孔。

钣金加工常用材料有 不锈钢SUS304，使用最广泛的不锈钢之一，因含Ni（镍）故比含Cr（铬）的钢较富有耐蚀性、耐热性，钣金加工费用，拥有非常好的机械性能，无热处理硬化现象，钣金加工价格，没有弹性。

不锈钢SUS301，Cr（铬）的含量较SUS304低，耐蚀性较差，但经过冷加工在冲压加工中能获得很好的拉力和硬度，钣金加工厂家，弹性较好，多用于弹片弹簧以及防EMI。

金属板材加工就叫钣金加工。具体譬如利用板材制作烟囱、铁桶、油箱油壶、通风管道、弯头大小头、天圆地方、漏斗形等，主要工序有剪切、折弯扣边、弯曲成型、焊接、铆接等，需要一定几何知识。钣金件就是薄板五金件，也就是可以通过冲压，马鞍山钣金加工，弯曲，拉伸等手段来加工的零件，一个大体的定义就是在加工过程中厚度不变的零件。相对应的是铸造件，锻压件，机械加工零件等。

马鞍山钣金加工-钣金加工厂家-合肥辉宝(优质商家)由合肥辉宝机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥辉宝机械有限公司（www.ahhuibao.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

