

浙江配电柜报价 浙江配电柜 瑞聚配电柜成套设备有限公司

产品名称	浙江配电柜报价 浙江配电柜 瑞聚配电柜成套设备有限公司
公司名称	云南瑞聚配电柜成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市昌宏路东聚五金机电城东区4栋1号
联系电话	13529355152 13529355152

产品详情

配电箱是指供电线路中各种元器件合理分配电能的控制中心，是可靠接纳上端电源，正确馈出荷载电能的控制环节，也是获取用户对供电质量满意与否的关键。提高动力配电箱的操作可靠性，浙江配电柜报价，是创优质工程的目标。配电箱的用途：合理的分配电能，方便对电路的开合操作。有较高的安全防护等级，能直观的显示电路的导通状态。

云南瑞聚是一家集配电箱、电表箱、GGD、玻璃钢电表箱、不锈钢电表箱、动力柜等产品的经销批发的个体经营。经营的配电箱、电表箱、GGD、玻璃钢电表箱、不锈钢电表箱、动力柜畅销消费市场。公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，且实力雄厚、重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

下面对相关技术参数进行说明。

- 1.主母线较大额定电流:主母线较大能够承载的电流的额定值。
- 2.额定短时耐受电流:由生产厂家给出的，成套设备中某条电路在国家标准GB7251.1-2005中8.2.3规定的试验条件下能安全承载的短时耐受电流方均根值。
- 3.峰值短时耐受电流:在规定试验条件下，生产厂家规定此电路能够圆满地承受的峰值电流。
- 4.外壳防护等级:根据IEC60529-1989标准由成套设备提供的防止触及带电部件，以及外来固体的侵入和液体的进入的等级。具体等级划分详见IEC60529标准。
- 5.内部分隔方式:根据IEC60529-1989标准，为保护人身安全，将开关柜独立划分成几个隔室的不同方式。

不同型号的配电柜之间的技术参数都有很大不同，而进口配电柜的技术参数基本都优于国产配电柜，但并不能认为进口配电柜就一定比国产配电柜好。

云南瑞聚是一家集配电箱、电表箱、GGD、玻璃钢电表箱、不锈钢电表箱、动力柜等产品的经销批发的个体经营。经营的配电箱、电表箱、GGD、玻璃钢电表箱、不锈钢电表箱、动力柜畅销消费市场。公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，且实力雄厚、重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

低压配电柜的保养内容及步骤

1：检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后，清洁柜中灰尘，检查母线及引下线连接是否良好，接头点有无发热变色，检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠，检查接地线有无锈蚀，接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠，绝缘符合要求。

2：检查抽屉式开关时，抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活，机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位，接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物，浙江配电柜公司，检查接触器触头接触是否完好，如触头接触不良，必要时可稍微修锉触头表面，浙江配电柜厂家，如触头严重烧蚀（触头点磨损至原厚度的1/3）即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。

3：检修电容柜时，应先断开电容柜总开关，用10mm²以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后，外观检查壳体良好，无渗漏油现象，若电容器外壳膨胀，应及时处理，更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。

4：受电柜及联络柜中的断路器检修：先断开所有负荷后，用手柄摇出断路器。重新紧固接线螺丝，检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否裂开或损坏，手动调试机械联锁分合闸是否准确，检查触头接触是否良好，浙江配电柜，必要时修锉触头表面，检查内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落。

云南瑞聚是一家集配电箱、电表箱、GGD、玻璃钢电表箱、不锈钢电表箱、动力柜等产品的经销批发的个体经营。经营的配电箱、电表箱、GGD、玻璃钢电表箱、不锈钢电表箱、动力柜畅销消费市场。公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，且实力雄厚、重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

浙江配电柜报价-浙江配电柜-瑞聚配电柜成套设备有限公司由云南瑞聚配电柜成套设备有限公司提供。云南瑞聚配电柜成套设备有限公司（www.rjpdg.com）实力雄厚，信誉可靠，在云南昆明的配电装置等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领瑞聚配电柜成套设备有限公司和您携手步入辉煌，共创美好未来！