

海安台励福叉车 苏州博瑞哲

产品名称	海安台励福叉车 苏州博瑞哲
公司名称	苏州博瑞哲机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常熟市黄山路199号汽配城N2-114-115
联系电话	13862359057

产品详情

叉车维修课堂：叉车作业时为什么噪音大？

叉车公司维修人员，常遇到有客户反映叉车在作业时会发生比较大的噪音。那究竟是什么缘由致使这一问题呢？

- 1、紧固件松动，车体导轮和滚轮，当磨损严峻，空隙很大。
- 2、链条与链片销轴磨损空隙过大或者是货叉上、下卡钉与叉架横梁空隙过大。
- 3、查看导轮、滚轮与门架的冲突翻滚空隙是不是过大。货叉与叉架横梁间的合作空隙是不是过大，这些因素都会致使叉车在使用时发生较大的噪音。

总之，叉车产生噪音的缘由是十分多的，作业人员应当将叉车开到停车场设施里面进行专项的排查找缘由，必要时请专业的叉车维修工程师进行检测，这样才能从本源上解决叉车噪音大的疑问。

多年来公司秉承“服务创造企业价值”的经营理念，注重企业品牌建设和质量诚信建设。从客户角度出发，依靠科技求发展，以产品质量和精湛的售后服务得到广大用户的一致好评！公司拥有一支技术精湛的专业化的服务队伍，在激烈的市场竞争中赢取优势，脱颖而出，并赢得了新老客户的信赖和垂爱，为很多知名企业制造业，第二方物流业，零售业提供合理的搬运设备。并能根据客户要求量身定做非标产品。

叉车维修课堂：电动叉车蓄电池的保养

电动叉车蓄电池性能的好坏将直接影响叉车的使用，叉车驾驶人员应严格按规范做好蓄电池的日常检查与维护工作程序标准，做好保养。

每天的保养

蓄电池应在每次放电后，海安台励福叉车，立即进行充电。每次的放电，不可超过电池总容量的80%。

一般注意事项

蓄电池应保持干净，干燥，可避免漏电电流。电池箱中如果有液体，必须立即用吸管吸出。如发现蓄电池的内外油漆有损坏，应立即修补，保护外箱绝缘和不受腐蚀。

海安台励福叉车-苏州博瑞哲(在线咨询)由苏州博瑞哲机电设备有限公司提供。海安台励福叉车-苏州博瑞哲(在线咨询)是苏州博瑞哲机电设备有限公司（www.brzcc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：卢旭。