

东阳跃进 元龙汽车【专营店】 跃进

产品名称	东阳跃进 元龙汽车【专营店】 跃进
公司名称	金华元龙汽车销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市金华山旅游经济区赤松镇金华汽车城西九路以西展厅
联系电话	18857911127

产品详情

【义乌依维柯】元龙汽车为大家介绍汽车保养知识：

自动挡车：遇红灯挂N挡更省油

据业内人士介绍，自动挡车等红灯没必要太过于教条。比如半分钟左右的短红灯，就把挡位从D换到N，没多一会又要挂回D，东阳跃进，其实在这个换挡的过程中对变速箱也是有冲击的，为了尽量减少冲击就没必要在短停当中挂N挡，直接D挡踩刹车就行了。

而挂在N挡上对变速系统有些好处，而且比长时间挂D挡踩刹车等红灯要省油得多。但反过来说，频繁切换挡位时变速箱的冲击力又会导致变速箱寿命变短。所以短时间等待没必要换挡。

“如果车辆是准备长时间熄火停车，要挂P挡。”泸州浩翔东风标致4S店售后服务总监蔡正清说，挂了P挡，虽然有外力的推拉无法使车辆移动，跃进，但这仅限于在平地且外力不大的情况下。“如果是在坡道上，一旦下滑的力量或外力达到了一定的极限，就很容易损坏变速箱的齿轮，以致车辆发生移动。所以，挂上了P挡，还应该再拉上手刹。

【依维柯轻客】元龙汽车为大家介绍汽车保养知识：

1.检查“两滤”

汽车空调滤清器和空气滤清器在跑完长途后容易吸附很多灰尘。而这些灰尘可能会引起发动机工作不良、油耗过大，损坏发动机等情况。所以，记得要检查空气滤清器和空调滤清器，若发现灰尘较少，金华跃进，堵塞较轻，可用高压空气从内向外吹净，继续使用。过脏的空气滤清器应及时更换。

2.保养刹车

刹车系统更是至关重要，随时都关系着人们的生命。如果自驾归来后，感觉刹车不给力或者听见刹车时有异响或者刺耳的声音，则一定要到4S店或者正规汽修进行相关的检查，确保刹车盘和刹车片没有严重磨损以及刹车液都是正常状态。

【依维柯轻客】元龙汽车为大家介绍汽车保养知识：

1、发动机冷却液液面

等待发动机冷却后，检查冷却液的液面应处于满位和低位之间，如果不是，请立即添加蒸馏水、纯净水或冷冻液，添加后的液面高度不能超过满位。如发是冷却液短时间内迅速减少，应检查是否有泄漏或到专门汽车养护店检查。

2、轮胎

胎压直接关乎轮胎的安全性能，胎压的过高或者过低都会引起不好的结果，夏季气温高，跃进轻卡，胎压应该低一些，冬季气温低，胎压应该足一些。还有检查轮胎的龟裂情况，存在安全隐患时应及时更换轮胎，在选用新轮胎时，应与原轮胎型号一致。

东阳跃进-元龙汽车【专营店】-跃进由金华元龙汽车销售有限公司提供。东阳跃进-元龙汽车【专营店】-跃进是金华元龙汽车销售有限公司（www.jhylqc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：罗经理。