

厂房地坪翻新尺寸 北京厂房地坪翻新 8号地坪

产品名称	厂房地坪翻新尺寸 北京厂房地坪翻新 8号地坪
公司名称	德州经济技术开发区八号地坪建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区东北城
联系电话	13573461983

产品详情

八号地坪建筑装饰工程有限公司其中如何解决地面起灰起砂现象？

现如今，地面起灰起砂、硬度不够等现象非常严重。既影响了美观又影响了正常的生产工作，出现这种问题时，我们应该及时做出正当的选择。那么我们该如何解决呢？今天就由小编告诉大家如何处理。

旧地坪出现起灰起砂问题，严重的会出现起皮、空洞等现象。地坪按照实际地面情况，厂房地坪翻新规格，制定合理的施工方案对地面进行翻新处理。经过我们翻新处理之后的地面不会再出现硬度不够等现象。

八号地坪建筑装饰工程有限公司其中地坪翻新人会变老翻新，树会变枯，您的地坪使用了50年、80年也会变旧：出现裂纹、空鼓、起砂起皮、被人无意中划伤等等；地面的重塑“青春”也就成了各公司负责人比较关注的问题：

1.车间生产要求符合GMP标准，当然对地面洁净度的要求也较高，地面旧了就必须翻新；

2.车间专配的机械设备比较精密，北京厂房地坪翻新，车间地坪变旧容易起砂起尘，极易对设备造成损伤；最后导致耽误生产、延误订单又要花去公司很多经费来维修机械设备，给公司造成非常大的损失。

首先我们的旧地面是需要根据我们的不同受损程度需要进行地面翻新的步骤也不一样的，如果是轻微的起砂起尘的情况的话我们只需要进行地面检测之后找出原因然后用无尘打磨机进行整体的打磨到混凝土坚硬层，然后进行清洁并根据客户的需要进行新地坪施工，如果是小面积油垢的话需要我们先用低浓度的酸洗液进行清洗打蜡，厂房地坪翻新施工步骤，大面积的话就需要进行脱脂脱油然后再打磨，在进行施工我们的地坪并做好后期保养，避免我们的油污再次对地坪造成伤害。

厂房地坪翻新尺寸-北京厂房地坪翻新-8号地坪(查看)由德州经济技术开发区八号地坪建筑装饰工程有限公司提供。德州经济技术开发区八号地坪建筑装饰工程有限公司(www.bahaodiping.com)是从事“建筑装修装饰工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。