

# 成都rx100被动防护网成都rx100被动防护网

产品名称	成都rx100被动防护网成都rx100被动防护网
公司名称	四川沫轩金属丝网有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	
公司地址	成都市金府银座8栋
联系电话	13550338993

## 产品详情

当我们安了被动网的时候被石头砸坏了怎么办呢？那我们现在来讲一下修补。在修补时该绳段的交叉点和端点应各用不

少于2个绳卡紧固；若损伤现象

超过了上述程度，则应考虑重叠铺设新的钢丝绳

网，对旧网予以更换。若{精}内钢丝

有断裂或有严重弯折扭曲现象影响到其强度时，则首先可考虑采用相同规格的钢丝按相同的圈数盘绕成环修补，也可采用抗破断能力不低于钢丝环的钢丝绳以环绕方式进行修补。若这种损伤现象在一张网内超过了10个环孔，则应考虑更换该张网，若超过了20个环孔，则必须更换该张网。为了避免后期我们维修被动网，首先在选择安装被动网的时候我们就应该严格按照设计要求来做，因为每种被动网能承受的石头重量是不一样的，如果你用一种RX025,拦截250KJ的石头去防护有500KJ的石头，那肯定是拦不住的。这就说明按照标准来做的重要性。