

三菱触摸屏维修人机界面维修一站式服务中心

产品名称	三菱触摸屏维修人机界面维修一站式服务中心
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

一台表面声波触摸屏系统，用手指触摸显示器屏幕的部位不能正常地完成对应的操作。

故障分析

这种现象可能是声波触摸屏系统在使用一段时间后，屏四周的反射条纹上面被灰尘覆盖，可用一块干的软布进行擦拭，然后断电、重新启动计算机并重新校准。还有可能是声波屏的反射条纹受到轻微破坏，如果遇到这种情况则将无法完全修复。

故障处理

如果是电容触摸屏系统在下列情况下可运行屏幕校准程序: (开始--程序--Microtouch Touchware)

- 1) 第一次完成驱动软件的安装。
- 2) 每次改变显示器的分辨率或显示模式后。
- 3) 每次改变了显示的显示区域后。
- 4) 每次调整了控制器的频率后。
- 5) 每次光标与触摸点不能对应时。

校准后,校准后的数据被存放在控制器的寄存器内,所以每次启动系统后无需再校准屏幕。

触摸屏系统无响应故障