

酒店宾馆烘干机床单毛巾电加热燃气烘干设备

产品名称	酒店宾馆烘干机床单毛巾电加热燃气烘干设备
公司名称	泰州市施美机械设备有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	型号:HG-100 容量:100kg 重量:800kg
公司地址	泰州市海陵区梅兰西路39号
联系电话	1390-1432962 13901432962

产品详情

酒店宾馆烘干机床单毛巾电加热燃气烘干设备

每到雨季酒店宾馆就犯难，洗涤后的床单、被套、毛巾如何才能快速烘干。天气好的情况下使用晾晒的办法一天基本就能够烘干了，或者在数量不多的时候使用家用烘干机即可。针对酒店宾馆这里每天洗涤数量比较多的地方我们建设使用专业大型酒店宾馆烘干机，可以提高整体烘干效率，为酒店创造更大的经济效益。

酒店宾馆烘干机主要的工作就是对洗涤、脱水之后的毛巾等布草进行烘干和简单的消毒处理，让其烘干结束后就可以直接使用，免去了以往大面积晾晒的局面。现在的酒店宾馆烘干机使用三种加热模式提供热能，其一是电加热，这是使用时间比较久的加热方式之一，通过宾馆烘干机顶部加热管散发出的高效热能把布草内的水分蒸发排出宾馆烘干机，从而达到快速烘干；其二为蒸汽加热型烘干机，现在只能通过环保生物质颗粒发生器产生的蒸汽为烘干机提供热能，受限于环保管理的大势下，很多酒店宾馆淘汰了这种型号的烘干机；其三就是现在推广比较火的（天）燃气烘干机，使用灌装气体或者管道燃气就能为酒店宾馆烘干机提供高效的热能，非常环保，不会造成污染物排放，重点是燃气价格便宜，相对于其它加热方式来说能为使用者减少一些费用。以上介绍酒店宾馆烘干机几种加热方式。

酒店宾馆烘干机作为洗衣房设备中的一种，其担负的任务不算太重，主要在阴雨天气使用比较多，作为辅助设备是必不可少的一种。宾馆烘干机整机使用优质不锈钢制造，强度高，耐腐蚀性能强，在长期接触酸碱度的情况下也不会生锈，是酒店宾馆比较理想的一款烘干机。使用一套微电脑控制系统，操作者可以通过系统调节包括烘干时间、烘干温度、冷却时间等简易参数，同时能够实现一键启动，运行过程中无需长时间看守现场，当宾馆烘干机运行结束会主动发出提示，这时您就可过来取走布草了。在运行过程中可以通过大视窗钢化玻璃门查看布草烘干情况，在肉眼如法识别的时候还可以打开宾馆烘干机门，用手摸布草，认为已经烘干机那么就可以提前结束烘干，可以较少热能损耗，同时降低了布草因过度烘干而引起发黄的可能性。

我们建议酒店宾馆烘干机使用者在每一次烘干结束之后对设备进行简单的维护，长期坚持可以保持烘干效率。一般，每次烘干后需要打开酒店烘干机底部毛絮收集口，及时清理出收集的毛絮，以防止毛絮毛

了容易堵住出气口，从而因为设备无法有效进行热交换，导致下次烘干时间更久，影响毛巾等布草烘干效果。有些客户因为种种原因在烘干之后出现布草发黄的情况，比较烦恼，与我们厂家联系，认为这台酒店烘干机质量不合格，经过我们技术员现场观察客户平常操作方法，包括洗涤时候使用原料，综合给客户提出以下几点改进办法：1.使用PH试纸测试其过水后的酸碱度含量，如果偏高那么需要多过水几遍，一般是主洗1遍过水2遍之后进行脱水处理，如果还是酸碱度含量高那么需要考虑是不是洗涤原料质量问题，可以通过更换洗涤原料品牌进行试验，基本都能解决此问题；2.洗涤时水源硬度高，其含有的杂质偏多也会造成烘干后布草发黄的情况，遇到这种问题我们建议客户增加一套水源处理设备，通过使用净化过的纯水对布草进行洗涤，之后烘干出来的布草基本正常；3.有些客户一味的追求效率化，把酒店烘干机温度调高，烘干时间自然变快了，但是在烘干速度快的前提下温度肯定高了不少，这种情况下布草受热过高，很容易产生发黄的情况，可以通过设定降低温度，我们推荐使用70℃，就能够解决以上发黄的问题。平时只要多注意观察这些细节基本可以避免此类情况的发生。

提醒大家，酒店宾馆烘干机很容易翻新，所以说当您需要采购烘干机的时候尽量与正规生产厂家进行沟通，或者有时间的话直接来厂里，我们会安排您亲自操作使用酒店烘干机，让您了解其生产情况以及酒店烘干机内部结构和零配件使用情况。至于酒店宾馆烘干机价格今天我和大家透个底，正规厂家价格基本差不多，就比如100公斤电加热烘干机出厂价基本在13500左右，如果价格高低相差比较多那么您就需要多多注意，以防被忽悠了。我厂生产的酒店宾馆烘干机均实行一年质保终、身免费维护服务，如果您在平时的使用过程中发生故障我们会第一时间为您处理。希望大家在购买烘干机的时候认准施美品牌。