

MAKINO电路板牧野火花机主板维修

产品名称	MAKINO电路板牧野火花机主板维修
公司名称	东莞市长安润龙达电子设备经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:牧野, MAKINO 型号:MVB8, MVB9等 维修:东莞
公司地址	东莞市长安镇上沙中山北路2巷2号
联系电话	13829175685

产品详情

牧野火花机故障描述：机器启动后无反应，也不报警，无其它明显示故障。解决方法：1.收到板后，外观良好，也很干净，排除外观故障2.对主要元器件打阻值测量无明显故障3.给控制板上电，用示波器测波形，波形有，晶振也正常，单片机正常启动4.用手摸主要元器件，发现有一个LM325芯片表面发热严重，烫手，可以肯定此处有短路5.用好的LM325替换后，再上电，发现芯片不发热了，由此断定LM325芯片内部短路，造成了控制板故障6.客户装机测试，正常。型号：MVB8MVB9MVB9BMVB9C东莞市长安润龙达电子专业电子设备及系统维修公司,主营海德汉系统主机维修,(Heidenhain),西门子系统,米克朗机床,德玛吉机床,伺服电机维修,伺服器维修,编码器维修,科学可靠的维修技术,高效的质量保障。