

# 空心起子头 淮安起子头 锦利仓电子科技

产品名称	空心起子头 淮安起子头 锦利仓电子科技
公司名称	苏州锦利仓电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区鹿山路25号6幢305A
联系电话	18006138988 18006138988

## 产品详情

苏州锦利仓电子科技有限公司是集研发、生产、销售为一体的科技生产型企业。公司自成立以来，坚持“客户至上，品质为先，科技创新，诚信服务”的经营理念，赢得市场广大客户的信任与支持。

常用批头规格首先，尾缺起子头，批头按照柄部类型分为，六角柄和圆柄。六角柄常见的是1/4英寸的（公制6.35mm），即SH1/4系列。还有公制5mm的，即SH5系列。圆柄的按照电批型号分为800电批头（4系列）、801电批头（5系列）、802电批头（6系列）。

苏州锦利仓电子科技有限公司是集研发、生产、销售为一体的科技生产型企业。公司自成立以来，坚持“客户至上，品质为先，科技创新，诚信服务”的经营理念，赢得市场广大客户的信任与支持。

怎样分辨批头的好坏？

好的材质制作的批头不需在外表装饰做表面功夫，好的批头表面为钢本身的材质颜色，从里到外都是一样的。批头好坏是要看内在材质，看它的硬度能否达到使用标准，不能过高也不能过低，硬度过高容易脆断崩口，硬度过低容易滑牙。除了硬度外，还要看批头的扭力。批头出厂前都有做扭力测试，淮安起子头，尽可能提高扭力极限。最后是批头的精度要满足精密组装生产需求，批头的精度要好。

苏州锦利仓电子科技有限公司是集研发、生产、销售为一体的科技生产型企业。公司自成立以来，坚持“客户至上，品质为先，科技创新，诚信服务”的经营理念，赢得市场广大客户的信任与支持。

电动起子养护诀窍

1. 如长期超负荷（常用较大扭力或过高锁付频率）会构成有些零件磨损，梅花起子头，影响起子正常运用寿数，构成起子异音或扭力不稳：  
刹车针反弹作用力太大易使开关移位或损坏刹车开关，构成刹车功用不稳。

扭力绷簧弹性会疲倦，构成扭力降低或不稳，空心起子头，在运用一年半摆布应交换绷簧。

马达发热易磨损转子，转子空隙大或绝缘漆掉落会构成起子传动功用不良，应交换马达转子。

齿轮筒润滑脂粘性变异或污染会构成主齿与游星齿空隙加大并磨损齿轮，应交换磨损的齿轮。

聚散器山头及轴承磨损易构成起子扭力不稳或扭力降低，应交换聚散器或轴承。

衔接轴跳脱孔磨损及装起子头部位磨损均会构成扭力不稳或刹车功用不良。

空心起子头-淮安起子头-锦利仓电子科技(查看)由苏州锦利仓电子科技有限公司提供。空心起子头-淮安起子头-锦利仓电子科技(查看)是苏州锦利仓电子科技有限公司（[www.jlc1688.com](http://www.jlc1688.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：许卫娟。