

西门子触摸屏MP277 10寸黑屏（十年修理案例）

产品名称	西门子触摸屏MP277 10寸黑屏（十年修理案例）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	西门子:人机界面维修 触摸屏:控制面板维修 的概率:触摸屏维修
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子触摸屏MP277 10寸黑屏（十年修理案例），西门子触摸屏白屏及黑屏及死机和触摸不灵维修,进不了系统界面等故障均可达到非常高的修复率,德国工业触摸屏维修，西门子触摸屏维修就找上海恒税电气,专业的西门子触摸屏维修专家,10年以上触摸屏维修经验,对于显示屏出现的大小故障均可轻松解决,一般故障当天即可修好,恒税电气公司配件齐全,还有专门的触摸屏检测仪器设备,修复好后装上设备即可投入使用,不影响企业生产任务。

西门子触摸屏MP277 10寸黑屏故障分析：

- A.查看供电电源是否正常
- B.系统出错造成的无法启动
- C.液晶屏损坏
- D.主板出问题。

西门子MP277-10寸触摸屏维修故障范围：不可正常开机，工控机电源坏，屏幕无显示，进不了系统，死机，操作无反应，花屏，白屏，黑屏，不能触摸，触摸反应慢，解密编程，特别是对西门子工控机触摸镜片的损坏以及液晶屏的损坏,公司多种型号都有配件

你的触摸屏出现以上故障的时候，我们的用户常常不知怎么办？有时候病急乱投医，给一些对这类产品不了解不专业的人士胡乱维修，结果越修越坏，甚至导致整个触摸屏报废，我们强烈建议当你的触摸屏出现故障的时候，尽量找您的原始设备供应商处理，如果他们给您的处理建议您不满意，或者所需时间太长，价格太贵，处理效果不满意的话，可以咨询我们。

我们会免费对您的触摸屏进行检测，检测之后会给您是否具有维修价值或者替代解决方案的相应报告，在得到您的最终确认之后再采取相应的处理程序。

西门子触摸屏MP277 10寸黑屏修理型号;

6AV6 643-0CB01-1AX1 MP277-8 触摸式面板 , 8寸64K色中文

6AV6 643-0DB01-1AX1 MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示

6AV6 643-0CD01-1AX1 MP277-10 触摸式面板 , 10寸64K色中文

6AV6 643-0DD01-1AX1 MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示