

抓帮线机 传胜机械 机

产品名称	抓帮线机 传胜机械 机
公司名称	东莞市传胜机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇桥头第三工业区桥南路6号
联系电话	13829213561

产品详情

鞋机

裁断机刀模高度的设定

- 1、铲除作业台面胶板上的杂物，将刀模置放于胶板中心。
- 2、机器开动后，将设定手轮松开，将“压力制”到零位。
- 3、把设定开关右旋转到“刀模设定”方向，裁断机裁断压板 13 即开端缓慢下行至贴紧刀模便自动停下。
- 4、把设定手轮推至最下方并将其收紧。回复动前 04 设定开关制（ ）转到“裁断”方位。
- 5、再按动刹车开关，裁断压板就即时回升至高方位，此刻刀模设定结束。

裁断机裁断点的调整

- 1、刀模设定作业完结后，将被裁物料放在胶板上，然后将刀模放在物料上，再将送料板推进裁断区域内。
- 2、分别用双手按下 12 裁断开关，此刻裁断压板就降低加压力于刀模，至刀模堵截物料后自动回升至起动前的方位停下。
- 3、在冲裁物料时，如发现物料没彻底裁断时，调整 03 裁断深度控制器，将“压力制”向顺时针逆方向旋转；如刀模压入胶板太深，则将“压力制”向逆时针方向旋转，调整时刻越长裁断机裁断深度越深，设法调整至刀模轻微压入胶板停止。
- 4、将送料板拉出裁断区域，取出裁好的物料，就此完结一次冲裁进程。

裁断机的养护需求留意哪些

养护作业做得好，可坚持裁断机杰出的功能，亦可保持零件的寿数。

一、裁断机养护留意关键：

留意：

- 1、裁断机渠道要经常擦洗洁净，不能沾到光滑油，避免裁断物沾到，影响制品美观。
- 2、砧板不能留有残渣杂物，抓帮线机，或沾到光滑油，是每天整理，以坚持清洗。
- 3、填加光滑油要留意不行沾到其他零件，若沾到有必要擦洗洁净。
- 4、裁断机运用后，务必将周围整理洁净，以坚持机器清洗。

二、养护方法：

- 1、运用机器时要留意油壶内之光滑油是不是还有显现，若没有显现则表明已经没有光滑油，请再填加光滑油。
- 2、将光滑油送入四支滑轴时，只需前后摇摆把手即可。
- 3、循环油主张运用“R-68#”循环油，循环油新用半年，有必要替换新的循环油。之后一年替换一次。
- 4、长期后起动 光滑四支滑轴。

鞋机

一种自动入楦的制造方法

一种自动入楦机，包括机架，还包括设于机架上的入楦单元；所述入楦单元由用于夹固鞋楦的夹持装置、作用于鞋楦后跟部位的入楦装置和作用于鞋楦前掌部位的压平装置组成。本发明的结构稳定可靠，可实现自动入楦功能，鞋、楦贴合程度高，入楦效果好，而且自动化程度高，可节省大量人工成本，亦可配合制鞋生产线流水作业，大幅提升制鞋效率及品质，很好地满足现代化高效高质制鞋的生产需求。

【背景技术】

在制鞋流程的工艺中存在一个入楦工序，即将半成品鞋套于鞋模楦头，鞋楦作为一个整体再继续进行后续的制鞋工艺。目前的入楦工序大多采用人工手动作业的方式，虽能完成入楦工序，上胶机，但存在劳动强度大、生产效率低、入楦品质不稳定而直接影响成品鞋品质等缺憾，机，已越来越不能满足现代化高效高质制鞋的自动生产需求。

瓦楞机系列有：JS-1200型裱坑机、JS-1400型裱坑机、JS-1600型裱坑机、JS-1800裱坑机，拉帮机，JS-2000裱坑机。JS-2500裱坑机。其它包装相关设备有：压纸机，压平机、压圈机、捆书机、夹铁机、压槽机，贴角机等产品。

LR型胶水机是一种主要用于印刷精品盒及纸箱，是对薄纸、皮革、瓦楞纸过胶水的专用设备，同时也对各种纤维纸进行单面过胶。

本机器采用全封闭外型，传动部位采用滚动轴承，胶水盘升降等结构，各轴采用全不锈钢，适用不同厚度的纸张。因此使其外型精巧，性能稳定，传动灵敏，噪音小，生产效率高劳动强度低等优点。

二、结构及原理

本机器由上中下胶水轴、上下机架、齿轮组、皮带轮、电机、调节手轮等部件组成。

本机由电机驱动，通过三角带轮、三角皮带，使下胶轴齿轮带动齿轮组，使上胶轴、中胶轴、下胶轴旋转，通过胶水升降结构，使下胶轴与胶水盘内的胶水处于工作状态位置，达到涂胶的目的。将调节手轮调节上下胶轴的位置，使胶层厚度达到使用要求，同时根据工件的规格适当调整调节手轮至要求位置方可使用。

三、使用说明

1. 使用机器前切记先加润滑油，并使机器保持良好的润滑状态。即向注油孔3、油槽2、齿轮组7加注润滑油。
2. 机器使用前后要把胶水轴擦干净。特别是停机休息时一定要把胶水轴擦干净。或短时间休息时可持续开机，不必清洗。注意：清洗胶水轴时切记要关掉电源，并用干净柔软的湿布洗擦胶水轴。
3. 开机前要检查电源电压和机器电压是否符合。
4. 把适量胶水倒进胶水盘，将胶水盘调节辊1调至合适位置，使下胶轴10与胶水盘11内的胶水处于工作状态位置。
5. 在裱纸前先调节下胶轴调节手轮8，使胶水厚度达到使用要求。并调节调节手轮4，使上胶轴5的压纸力适合生产要求。
6. 切勿将硬物通过两胶轴，以免损坏机件。
7. 应经常注意保持机器清洁，定期维护。

抓帮线机-传胜机械-机由东莞市传胜机械有限公司提供。东莞市传胜机械有限公司（www.dgchisheng.com）位于东莞市厚街镇桥头第三工业区桥南路6号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前传胜机械在制鞋及鞋修理设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。传胜机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。传胜机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。