

# 自动锁镙丝机 迪讯装备 芜湖锁丝机

产品名称	自动锁镙丝机 迪讯装备 芜湖锁丝机
公司名称	芜湖迪讯智能装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区阳天北路18号
联系电话	18949552994 18949552994

## 产品详情

自动锁镙丝机的产品分类

按锁付机构

按锁付机构可分为电批、风批、伺服驱动等。

电批扭力控制精准；风批扭力更大；伺服可根据给定的扭力值锁付，精度更高，速度更快。

按方案类型

按方案类型分，设备更显得多样化，非标自动化设备可根据客户要求定制，其设计方案种类较多，常见的有：带机械手臂锁镙丝机、左右移动式锁镙丝机、水平锁付方案、背靠背锁付方案、双系统锁付方案、龙门架结构方案以及附带钻孔、打胶、自动送螺母、自动送工件等。

自动锁镙丝机常见的故障都有哪些

1.自动锁镙丝机无法开机

解决方法：镙丝机无法开机，主要原因就是电源没有供电，

电源没有供电，检查插座是否松动，半自动锁丝机，开关是否连接，电源线是否损坏，保险丝是否烧坏这几个原因。

2.自动锁镙丝机滑牙浮锁；

解决方法：

针对于滑牙浮锁等异常，检查扭力设置是否OK；检查螺丝是否符合标准；

螺丝扭力大小是根据调试时的螺丝进行设置的，如果在后续作业中被更换了螺丝，是会存在一些影响的。

### 3.螺丝锁不进去

解决方法：螺丝锁不进去，先确定垫批高度是否合理，再检查扭力是否偏小；

有很多的企业在使用多头自动锁螺丝机时，电批批头容易损坏，造成很多麻烦，不处理的话螺丝就会出现滑牙，锁不紧等问题，避免批头损坏呢，无非就是增加批头硬度，材料改进，热处理增加硬度，锁丝机铝材，改小扭矩力度。

自动锁螺丝机批头损坏的原因有三点：

- 1、使用的时候，芜湖锁丝机，螺丝扭矩强度大大增加，造成批头与螺钉压力太大；这必然会导致批头不耐用的情况；
- 2、螺钉的材质偏硬，如果螺钉比批头材质更硬的话，会使批头磨损得很快的；
- 3、还有就是批头的质量差，三两天不到，就磨损掉了。

自动锁螺丝机-迪讯装备-芜湖锁丝机由芜湖迪讯智能装备有限公司提供。芜湖迪讯智能装备有限公司（[www.ssjdx.com](http://www.ssjdx.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！