

水泥基匀质板生产设备，箱体式匀质板设备特点

产品名称	水泥基匀质板生产设备，箱体式匀质板设备特点
公司名称	大城县刘固献中辰机械设备厂
价格	150000.00/台
规格参数	品牌:中辰 型号:zc1200 产地:河北大城
公司地址	大城县刘固献村
联系电话	13146669992 15030662082

产品详情

水泥基匀质板生产设备，箱体式匀质板设备特点

匀质改性防火保温板系统中的抹面胶浆层主要是来起防水和抗冲击作用的，同时具有较小的水蒸气和渗透阻。厚度过薄了则达不到足够的防水性和抗冲击性的作用了，过厚则会因为横向的拉应力超过耐碱玻纤网的抗拉强度而导致抹面的胶浆层开裂的，而且还会使水蒸气渗透阻超过设计要求。

在露天进行匀质板施工时，施工单位应密切注意自然天气对施工的影响。施工之前应提前查看天气预报，确保不会出现大风、雷雨、降雪等天气在进行的施工，5级以上大风天气中禁止施工。施工过程中会出现降雨、降雪和大风天气，施工单位应采取有效遮盖措施，例如搭设遮雨设施等，防止雨水等对墙面造成冲击，会影响工程质量的。