

高密立绕式加热器 卡口式加热器价格实惠

产品名称	高密立绕式加热器 卡口式加热器价格实惠
公司名称	丹阳市利剑镍铬合金有限公司
价格	1400.00/根
规格参数	功率:50KW 使用温度:1200 产地:江苏
公司地址	丹阳市吕城镇运河向阳北路
联系电话	0511-86453010 13952929672

产品详情

池州顶装式加热器 卡口式加热器陶瓷 使用卡口式加热器作加热元件的热处理炉，可实现炉型结构设计、制造、安装及应用维护简便，工作温度控制精度高，改善车间工作环境，节约能耗费用的目的。卡口式加热器优点：1、根据用户使用时需求，选择材料、温度、安装方式。电阻带材质为Cr20Ni80、Cr15Ni60、Cr20Ni35等，功率5Kw - 60Kw（常用：20Kw - 35Kw）

2、加热器的检查和检修工作是在炉外

进行，无需冷却来进行加热器的检修工作，同时能迅速检查出发生故障点

3、在加热器更换时，所有电气的接线及本体可直接在炉外进行，无需现场焊接，通常在炉子处于热态下，更换时间仅需10分钟的时间即可完成。4、寿命较长，由于发热元件为电阻扁带成型而成，可以很好的控制表面负荷与热辐射效率，从而增加发热元件的使用寿命。

5、单根功率大。电阻带是立绕方式成型可以增加暂开长度，同等使用空间下可以更多的增加功率。

6.合理的隔热结构设计，有效防止热量的散失，更加节能。常见过程排除方法 故障现象

产生原因 排除方法 元件短路

1、电阻丝与钢管接触 1、电阻丝应退火，并绕紧扎好

2、电阻丝在2根芯管之间过渡不当 2、采用合理的过渡方式

3、耐热芯管或瓷盘断裂 3、选好材料并注意不使其断裂

4、氧化皮掉落管底过多 4、在管底安放耐火砖

5、材料尺寸控制范围之内 芯管或瓷管断裂

1、耐热瓷件质量不好 1、注意瓷件质量

2、气焊时火焰接触瓷件 2、避免火焰接触瓷件

3、安装时剧烈碰撞或振动 3、避免碰撞，振动

4、使用时加热过急 4、选好材料，改进结构 辐射管开裂

1、焊接材料不好 1、选好焊接材料

2、焊接作不当 2、按规格焊接 辐射管变形

1、辐射管材质不好 1、选好材料

2、吊放不当或热应力变形 2、正确吊放，如有变形，应及时采取措施

3、水平放置，受力不当 3、水平放置时，应设有支撑架 售后服务做出如下承诺：

1、在质量保质期内我方将带给技术援助电话，解答贵公司在使用中遇到的问题，确保贵方的正常工作 2

、发物流过程中引起的绝缘陶瓷的破损或者卡口式加热器、电热辐射管的损坏时，利剑镍铬公司时间安排到现场更换陶瓷部件或者返厂更换。

3、如因产品质量问题产生的卡口式加热器的不能正常工作和使用，利剑镍铬公司包换。 4、质保期外服务承诺：质量保证期过后，利剑公司同样带给免费电话咨询服务，并承诺提供卡口式加热器有偿维修服务。内蒙古顶装式加热器 立绕式加热器价格实惠