6万转/分DISCO划片空气电主轴修理

产品名称	6万转/分DISCO划片空气电主轴修理
公司名称	洛阳传顺机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:DISCO 型号:NCP00045A 主轴锥孔:1:20
公司地址	中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新开发 区延光路火炬园A座521室
联系电话	13693837841

产品详情

 品牌
 DISCO
 型号
 NCP00045--A

 主轴锥孔
 1:20
 额定转速
 60000 (rpm)

 适用机床
 DISCO划片机
 是否库存
 否

日本、以色列、英国、韩国以及国产划片机空气电主轴故障诊断修理、维修

可大、中、小修理、保养国内外各种规格型号的划片机空气电主轴。

主要有:日本disco、东京精密tsk、日本安川yaskawa、以色列adt、以及英国流星loadpoint、韩国,以及国产划片机空气电主轴。

- 一、主要修理项目及内容
- 1、主轴电机线圈烧毁修理,测绘参数,更换电机线圈。
- 2、主轴轴承气孔检测,对不通气孔进行疏通,对所有气孔的出气量进行调整,保证各气孔出气量相差值在合格范围之内。
- 3、 检测主轴转轴、轴承内孔及端盖部件的几何尺寸,特制研磨工具,更换超差零部件。精研主轴转轴 、轴承内孔及端盖各部件,达到规定的精度要求。
- 4、 主轴压缩空气气路密封测试、以及冷却水水路密封测试,更换老化、泄漏密封部件,并达到规定压力下不泄漏。

- 5、主轴转轴动平衡测试及平衡调整,并达到合格。
- 6、主轴电机电参数检测,对电流、电压、频率、转速和功率等参数测试,并达到合格。
- 7、主轴径跳测试、端跳测试、以及锥跳测试,调整并达到合格。
- 8、主轴轴向负荷加载测试,调整并达到合格。
- 9、主轴震动与噪声测试,调整并达到合格。
- 10、 主轴温升测试,并达到合格。
- 11、 主轴24小时运行试验, 并达到合格。

二、服务流程:

客户可通过电话、e-mail或传真向我公司咨询。也可以我方派工程师到现场勘察。

客户介绍电主轴具体故障情况,我方判断故障类型,提出该电主轴的维修项目与初步维修价格。

如果客户对初步维修项目与价格无异议,建议客户将电主轴发往我公司进行全面检测。

根据检测结果,我方制定详细的修理方案(含检测项目、修理项目、修理周期以及价格)报给客户。

客户同意此修理方案,双方签订合同,开展修理;客户对此修理方案有异议,可协商完善修理方案,或将电主轴退还给客户。

在合同期内维修好、试机正常后,通知客户到我公司验收,或将电主轴发往客户处进行试车最终验收。验收合格后付清全部余款。

合同全部执行完毕后,由我公司建立客户维修档案,并定期电话询问使用情况,提出维护保养注意事项。

温馨提示:

在邮寄电主轴时请包装好,以免损坏、遗失。如出现意外情况,请及时与邮寄公司联系索赔。

划片机主轴常见故障诊断、分析及处理方法

1、主轴抱死:主要原因是两种情况,其一是,空气回路不洁净,过滤效果不好,特别是进入油、杂子造成气孔堵塞而造成的。其二是,主轴在通电旋转时压缩空气突然中断,导致失压抱轴。不管那种抱轴都会导致轴承内孔摩擦损伤。

修理方法:首先,更换过滤器芯,确保过滤效果;其次,打开主轴用特制的研磨工具,重新研磨轴承内 孔及端面,严格达到规定的精度要求;如精度还超差,只有新加工制作铜套轴承。最后用航空汽油彻底 清洗干净即可。此操作一般用户不具备条件,应送专业厂修理。

严禁非专业者,用砂纸和其它坚硬工具打磨、捅划轴承内孔及端面,否则造成部件报废。

2、振动过大:主要原因,一是主轴动平衡不好(包括刀盘),二是砂轮片动平衡不好。修理方法:主轴重新做动平衡达到合格,此操作一般用户不具备条件,应送专业厂修理;或更换合格的砂轮片。

- 3、跳动过大:主要原因是刀盘,或主轴加工精度不好,处理办法:更换刀盘或主轴。
- 4、温升过大:主要原因,一是主轴冷却水回路堵塞,造成主轴冷却不好,处理办法:检查冷却水压力、水温和水量是否正常,找出堵塞点疏通即可。二是冷却水水温太高,处理办法:检查冷水机工作是否正常,保证出水温度在正常范围。三是电机过载发热导致,主要原因是小马拉大车,主轴功率偏小;处理办法:降低加工范围,或则更换功率大的主轴。
- 5、电流过大:一是过载,二是电机质量不好。处理办法:降低加工负载,或修理、更换主轴。
- 6、噪声过大:主要是气流噪声。处理办法:修理或更换主轴。
- 7、耗气量过大:主要是主轴气路密封不好漏气,或轴系配合间隙过大。处理办法:修理或更换主轴。
- 8、轴系热串动大:现象是,工件冷却水开和停,主轴刀片轴向位移大,主要原因是主轴内部冷却效果不好,或着是主轴内部冷却结构不先进,导致冷却效果不好,处理办法:修理或更换主轴。

总之:划片机主轴故障率的高低,取决于设备质量,以及同日常操作、维护、保养的好坏有直接关系的。在此,欢迎业界的同行和专家加强交流与沟通,达到共同提高与发展的目的!

我公司目前正在开展各类进口划片机主轴的修理工作,深受广大用户的欢迎!