

石墨坩埚批发 润福鑫坩埚质优价廉 济源石墨坩埚

产品名称	石墨坩埚批发 润福鑫坩埚质优价廉 济源石墨坩埚
公司名称	夏津县润福鑫坩埚厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	夏津县南城镇翟庄村
联系电话	13969291828 13969291828

产品详情

坩埚产品使用须知

- 1、坩埚规格号即铜之容量（#/千克）
- 2、石墨坩埚谨防潮湿，存放时必须放在干燥处或木架上。
- 3、搬运时轻拿轻放，严禁摔震。
- 4、使用前需在干燥设备或炉旁热烘烤，温度逐升到500 。
- 5、坩埚应放在炉口平面以下避免炉盖磨损坩埚上口。
- 6、加料时应根据坩埚容量，石墨坩埚选哪家，不可加料太多，太紧避免膨胀坩埚。
- 7、出炉工具和坩夹要符合坩埚外形，夹其中部避免局部受力损坏坩埚。
- 8、清除坩埚内外壁溶渣和粘焦时应轻敲避免损坏坩埚。

坩埚因其底部很小，一般需要架在泥三角上才能以火直接加热。坩埚在铁三角架上用正放或斜放皆可，视实验的需求可以自行安置。坩埚加热后不可立刻将其置于冷的金属桌面上，以避免它因急剧冷却而破裂。也不可立即放在木质桌面上，以避免烫坏桌面或是引起火灾。正确的作法为留置在铁三角架上自然冷却，或是放在石棉网上令其慢慢冷却。坩埚的取用请阅坩埚钳。

坩埚生产厂家致力为您服务，如果有产品需求或者想了解更多产品资讯可以与我们厂家联系，济源石墨

坩埚，我厂致力为您服务。

粘土坩埚因为自身材料的原因，在使用保管中要注意以下问题：

- 1.粘土坩埚最怕潮湿，放置处要干燥或木架上。
- 2.熔炼时应放在炉口平面以下，石墨坩埚批发，避免炉盖磨损坩埚上口。
- 3.坩埚夹钳应与坩埚形状相符，避免局部受力损坏。
- 4.加料时应据坩埚容量，不可投料太多太紧，避免金属热膨胀，涨裂坩埚。
- 5.使用前需在干燥设备或炉旁热烘烤。

石墨坩埚批发-润福鑫坩埚质优价廉-济源石墨坩埚由夏津县润福鑫坩埚厂提供。石墨坩埚批发-润福鑫坩埚质优价廉-济源石墨坩埚是夏津县润福鑫坩埚厂（www.xjntgg.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张贞光。