

烧结多孔砖规格 日照烧结多孔砖 新甫新型建材多孔砖

产品名称	烧结多孔砖规格 日照烧结多孔砖 新甫新型建材多孔砖
公司名称	新泰市新甫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市翟镇唐立沟村
联系电话	13905487158

产品详情

煤矸石烧结多孔砖烘窑的基本要求

按有关规定，窑体的脱水温度应保持在120~140℃，由于烘窑时仅使用排烟系统，窑内上下温差可达60~80℃，因此，烘烤段窑内上部温度必须达到180℃以上，如此方可使窑体水份彻底排出。

测定并监测烘烤段窑内上部的温度，每小时记录一次，确保与规定的烘窑温度一致。利用改变燃料用量和排烟风机抽力大小来控制烘窑升温速度和保温时间，不允许大幅度加快升温，如烘窑温度已远高于规定温度，必须立即保温，不允许采取强制降温措施。

在烘窑过程中，按时记录窑温，密切观察砌体有无异常变化。

烧结多孔砖的铺设注意事项

烧结多孔砖是一种使用广泛的砌筑材料，在很多领域都有广泛应用。为保障施工质量，我们在铺设时应按照设计图纸正确操作，并且还有几点要点需要注意，下面就是烧结多孔砖厂家为我们介绍的铺设时需要注意的几大要点：

- 1.为防止出现泛霜，施工中所用的沙子应为河沙。
- 2.烧结多孔砖是一种相对较脆的材料，因此，在装卸和铺设过程中，必须小心，防止破损。
- 3.为了避免施工过程中砖出现移动，铺设完后不可再往砖的接缝中添沙，应在铺设一小段后，烧结多孔砖价格，就用铁锹把细纱撒到烧结砖的接缝中，此举称为"扬沙定位"。
- 4.不允许用盐除冰雪，盐虽不会损坏烧结砖，但它会损坏灰浆接缝，若盐溶解或渗入砖面，烧结多孔砖厂，会出现难看的泛霜，要想避免路面结冰，可在砖面上撒一层沙。

烧结多孔砖的铺设严重影响着后期的使用状况，因此，我们在铺设时应谨慎，并注意上述几点问题，保障其铺设质量。

排烟机的维护保养是煤矸石隧道窑运行中的一大难题。含硫烟气对风机的腐蚀特别快，一般风机的叶轮只能使用6~9个月，不仅设备维修费用高，而且检修时还会影响窑内温度的稳定。延长排烟机使用寿命的办法：一是在风机与烟气的接触面喷涂耐腐蚀材料，如铝、铝金属层或耐高温耐酸油漆等；二是风机叶轮的叶片采用单板结构，不使用空腹叶片，单板叶片比空腹叶片的钢板厚，日照烧结多孔砖，耐腐蚀时间长；三是尽量降低入窑坯体含水率，尽量提高排烟温度，并对风机壳体做好保温，烧结多孔砖规格，尽量避免机壳内出现凝露的现象，这也是减少烟气腐蚀、延长风机使用寿命的最hao措施。

排烟管道要经常进行检查清扫，特别是窑墙排烟口管道转弯部位易腐蚀堵塞，此弯管可采用带盲板的三通铸铁管，铸铁管比钢管耐热耐腐蚀，当需要清扫时，只要打开盲板即可进行清扫。

目前排烟机的防腐问题尚处于试验研究阶段，防腐方式很多，在采用时，应将使用寿命与防腐投资加以综合考虑，原则是要经济又耐用为目的。

烧结多孔砖规格-日照烧结多孔砖-新甫新型建材多孔砖(查看)由新泰市新甫新型建材有限公司提供。烧结多孔砖规格-日照烧结多孔砖-新甫新型建材多孔砖(查看)是新泰市新甫新型建材有限公司(www.xfxxjc.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高总。