

湖州市医院污水处理设备

产品名称	湖州市医院污水处理设备
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

产品详情

嘉兴市医院污水处理设备

设备适用范围：

- 1、 县级以上或20张床位以下的综合某部门和其他所有某部门污水处理 2、 LB型医疗污水处理设备适宜房源紧张的中、小规模社区医疗诊所、口腔诊所、医院门诊、美容美体单位和其它需要小规模污水治理的单位。
- 3、 小型畜牧实验室、手术室污水处理。

牙科 城镇医疗卫生服务中心医院 乡镇医院整形医院社区医院 眼科

中医院 研究所美容医院宠物医院 妇幼医院眼科医院敬老院 实验室

社区门诊 齿科口腔医院牙科医院 社区卫生院小型卫生室 急救中心

乡镇卫生院 儿童医院肛肠科医院 美年大健康体检中心 病房卫生室

疗养院美容院 街道医院三甲医院 机关医院中心医院 美容医疗机构

手术室检验中心 研究所医疗门诊 附属医院门诊部 检验科工人医院

中心血站血液中心 结核病防治所 口腔牙科门诊 铁路医院地段医院

疾控中心儿童科医院 五官科医院 小区卫生院 微整形医院肿瘤医院

体检中心牙防医学医院 附属医院 综合医院 脑科医院口腔门诊医院

泵不原因：

- A、泵的进口管线或阀门漏气；
- B、进液口网罩有杂物堵塞，或进液口扎在泥沙里；
- C、进水含油量太高；
- D、液位太低。

2、离心泵：

注意事项：

- A、泵的轴线与电机的轴线必须同心；
- B、泵座中应加32#或40#机油，加油高度在油镜的一半处即可；
- C、机械密封必须浸在里，也就是说蹯必须满液，不能抽空。如缺液就会把机械密封烧坏。
- D、如果泵每天连续运转24小时，则两星期必须换一次机油；若每天只运转8小时，则一个月换一次机油。换油时，先把原来的废机油放完，再用柴油或汽油冲洗一下机油箱，然后加上新机油。这样能轴承的使用寿命。

小型门诊污水排放的标准：按照1983年6月1日我国经济委员会和国家卫生部批准试行的医院污水排放标准的要求，诊所的污水经处理和消毒后应达到下列标准。

- 1.连续三次各取样500ml进行检验，不得检出肠道致病菌和结核杆菌。
- 2.总大肠菌群数每升不得大于500个。
- 3.总余氯量为4~5mg/L。
- 4.污水与氯接触时间不少于1小时。

工艺流程：

厌氧生化处理-----好氧生物接触氧化-----二沉沉淀-----二氧化氯接触消毒-----达标排放

当前，众多医院正在全面展开对禽流感H7N9的防治工作。但是，现有大部分医院污水处

理工程实际中，存在相当大的问题，这对控制病原体随污水扩散，防止H7N9的疫情蔓延，都是极为不利的：

1. 污染物处理效率普遍不高

医院污水的主要水质特征之一为来源及成分复杂，污水中含有大量的病原微生物和化学药剂，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染的特征。常规医院污水处理设施在处理过程中，受到技术工艺的制约，主要是活性污泥微生物种类和数量少，系统内物理、化学、生物化学反应过程不完全，并且，一些病原微生物易随出水排放、扩散等，使得常规污水处理工艺对医院污水中，对于主要有机、无机污染物，以及病原微生物的处理效率不高。

2. 对空气的污染严重

由于医院污水水质特殊，常规好氧生物处理系统无封闭措施，曝气供氧过程产生的气泡扩散形成了大量的气溶胶分子。这些气溶胶大分子表面附着了一些病原微生物，向空气中扩散传播，这就为传染性疫病的传播打开了另一条通道。特别是对于类似“H7N9”这种高度呼吸道急性传染病蔓延的有效控制，是绝不可取的。

3. 对出水消毒效率不高

在医院污水处理过程中，严格控制病原微生物随出水排放，显得尤为重要。目前医院污水处理厂实际运行中存一些问题：现在常用的氯消毒方法毒副作用很大，臭氧、消毒剂又由于其高昂的费用，往往由于运行不正常而限制了有效的使用。

我公司为此研制出新型医院污水处理装置！