

特价供应美国white-rodgers 25M01A-101

产品名称	特价供应美国white-rodgers 25M01A-101
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场
联系电话	0512-66831346 15751809665

产品详情

3、电磁阀卡住：电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小（小于0.008mm），一般都是单件装配，当有机械杂质带入或润滑油太少时，很容易卡住。处理方法可用钢丝从头部小孔捅入，使其弹回。根本的解决方法是要将电磁阀拆下，取出阀芯及阀芯套，用CCI4清洗，使得阀芯在阀套内动作灵活。拆卸时应注意各部件的装配顺序及外部接线位置，以便重新装配及接线正确，还要检查油雾器喷油孔是否堵塞，润滑油是否足够。

4、漏气：漏气会造成空气压力不足，使得强制阀的启闭困难，原因是密封垫片损坏或滑阀磨损而造成几个空腔窜气。在处理切换系统的电磁阀故障时，应选择适当的时机，等该电磁阀处于失电时进行处理，若在一个切换间隙内处理不完，可将切换系统暂停，从容处理。

美国white-rodgers 3098-1

美国white-rodgers 30A46-5

美国white-rodgers 36C01-405

美国white-rodgers 36C01A-405

美国white-rodgers 36C03-300

美国white-rodgers 36C03-333

美国white-rodgers 36C03-400

美国white-rodgers 36C03-433

美国white-rodgers 36C03A-410

美国white-rodgers 36C03U-333

美国white-rodgers 36C03U-433

美国white-rodgers 36C04U-438

美国white-rodgers 36C21-411

美国white-rodgers 36C53-418

美国white-rodgers 36C74-913

美国white-rodgers 36C84-912

美国white-rodgers 36C84-921

美国white-rodgers 36C84-923

美国white-rodgers 36C84-926

美国white-rodgers 36C84-945

美国white-rodgers 36C87-944

美国white-rodgers 36C94-303

美国white-rodgers 36C94-907

美国white-rodgers 36E38-301

美国white-rodgers 36E38-302

美国white-rodgers 36E86-302

美国white-rodgers 36H32-304

美国white-rodgers 36H32-423

美国white-rodgers 36H33-412