

# 河南回收集成电路 河南回收集成电路收购放电管

产品名称	河南回收集成电路 河南回收集成电路收购放电管
公司名称	深圳市科启达电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:进口 型号:不限 产地:不限
公司地址	深圳市福田区中航路国利大厦1607
联系电话	0755-83298239 13824335470

## 产品详情

河南回收集成电路 河南回收集成电路收购放电管

### 1、光源

最好采用单色光，因为光的速度，折射率，和干涉现象由于波长的不同而有差异。一般镜检可使用普通光。

2.物镜：应使用无应消色差物镜，因复消色差和半复消色差物镜本身常发生偏振光。

### 3、目镜

要带有十字线的目镜。

### 4、聚光镜

为了取得平行偏光，应使用能推出上透镜的摇出式聚光镜。

### 5、伯特兰透镜

聚光镜光路中的辅助部件，这是把物体所有造成的初级相放大为次级相的辅助透镜。它可保证用目镜来观察在物镜后焦平面中形成的干涉图样。

## 检术要求

1、载物台的中心与光轴同轴。

2、起偏镜和检偏镜应处于正交位置。

3、制片不宜过薄。

双头排线时断时不断的维修方法：这种故障的特点是，翻盖打开到某个角度时有显示，全打开时则无显示。说明排线时通时不通，用前面的方法查找时，往往会发现边线都是通的，找不到断线的点。查上第一边线通左排线头哪一脚：首先就要找到转弯处的第一条边线，然后在A点处用刀片小心刮开绝缘层。然后将万用表调到蜂鸣档，红表笔接A点，黑表笔去“扫荡”左排线头的所有脚，A点肯定会通左排线头上的某个脚。

ADCMP371AKSZ ADCMP551BRQZ ADCMP552BRQZ  
ADCMP553BRMZ ADCMP561BRQZ ADCMP562BRQZ  
ADCMP563BCPZ

SN65LVDS9637DGK TPS51275BRUKR TPS53316RGTR  
TPS71533DCKR TS3A5018DBQR BQ25892RTWT  
BQ25890HRTWR

STM32L476VGT6 STM32L476ZET6 STM32L476ZGT6  
STM32L486QG STM32L486RG STM32L486VG  
STM32L486ZG

XC6SLX150-L1FGG484I XC6SLX150-N3CSG484I XC6SLX150-N3FGG484C  
XC6SLX150T-2CSG484I XC6SLX150T-2FG676I XC6SLX150T-2FGG484C  
XC6SLX150T-2FGG484I

OPA251UA OPA2544T OPA2613IDR OPA2613IDTJ  
OPA2614IDR OPA2614IDTJ OPA2652

STM8S003F3P6

UC2843BNG

XCR3032XL-5VQG44C XCR3032XL-7CS48C  
XCR3032XL-7PC44C XCR3032XL-7PC44I XCR3032XL-7VQ44I  
XCR3064XL-10CPG56I XCR3064XL-10CS48C

MT48LC64M8A2TG-75IT

STM32F071CBU6 STM32F071V8T6 STM32F071VBT7  
STM32F072C8T7 STM32F072CBY6TR STM32F072RBT7  
STM32F072V8T6STM32F072VBT7 STM32F078CBY6TR STM32F078RBT7  
STM32F078VBH6 STM32F091RCT7 STM32F103C8T7  
STM32F103T4T6

LM75BIM-5+T